



RELATÓRIO DE VISTORIA

Fls. 1 de 3

Processo nº 8498/18		Data/hora: 12/11/18 14:00h
Requerente: ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.		CNPJ: 157.279.121/0001-37
Empreendimento: Escritório de Comércio e Prestação de Serviços		Bairro: Centro
Código da Atividade (cnae): 46.39-7-01 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral		Tel: (22) 2778- 845
Local: Rua Maria do Rosário Ribeiro, n 22		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 801916.28 m E; 7512639.50 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade	1.2. Tipologia da Ocupação:
<input checked="" type="checkbox"/> Construção	<input checked="" type="checkbox"/> comercial
<input type="checkbox"/> acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/> residencial
<input type="checkbox"/> transformação de uso	<input type="checkbox"/> industrial
<input type="checkbox"/> Outros:	<input type="checkbox"/> Outros

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:	2.2. Recursos Hídricos:
<input type="checkbox"/> entre as cotas	<input type="checkbox"/> SIM () <input type="checkbox"/> NÃO ()
<input type="checkbox"/> declividade média	<input type="checkbox"/> Olho d'água
<input checked="" type="checkbox"/> área plana	<input type="checkbox"/> poço
<input type="checkbox"/> área de baixada	<input type="checkbox"/> córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/> Outros:	<input checked="" type="checkbox"/> rede de abastecimento
	<input type="checkbox"/> caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> não	2.3.1. Tipo:
<input type="checkbox"/> arbórea	<input type="checkbox"/> nativa
<input type="checkbox"/> arbustiva	<input type="checkbox"/> exótica
<input type="checkbox"/> herbácea	<input type="checkbox"/> invasora
<input type="checkbox"/> gramíneas	<input type="checkbox"/> pastagem

2.4. Solo:	2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/> rochoso	<input checked="" type="checkbox"/> Unidade de Conservação – APA do Macaé de Cima.	<input type="checkbox"/> Zona urbana
<input type="checkbox"/> argiloso		<input type="checkbox"/> Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/> turfoso	<input type="checkbox"/> Área de Preservação Permanente	<input type="checkbox"/> Zona rural
<input type="checkbox"/> arenoso		<input type="checkbox"/> Outros:
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Orla	



RELATÓRIO DE VISTORIA

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
X	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
X	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia</u> – RJ 142
X	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
X	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
X	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
X	<u>iluminação pública</u>	X	<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros: RESIDÊNCIAS</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		restos de construção civil
	formação de talude		risco de assoreamento/carreamento
	impermeabilização do solo		material terroso
			arruamento
			Outros:
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
X	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LIO**

Fls. 3 de 3

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth com localização da empresa.



Figura 2: Vista da Fachada da Empresa

Casimiro de Abreu, 12 de novembro de 2018.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização Ambiental
Mat. 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017