



RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 1 de 4

Processo nº 8621/18		Data/hora: 30/10/18 09:00h
Requerente: Carlos Natalício Domingues Mothé		CPF: 888.130.107-53
ATIVIDADE: Limpeza de terreno/ Terraplanagem		Bairro: Barra do Sana
Código da Atividade: CÓDIGO CNAE: 4313-4/00 Obras de Terraplanagem		Tel: (22) 2778-1866
Local: Rodovia Serramar KM 16.		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM: Zona 23 K 784629.21 m E; 7524459.68 m S		

1. Características do Empreendimento


1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	<u>comercial</u>
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Limpeza mecanizada com remoção de pedras</u>	<input type="checkbox"/>	Outros

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) NÃO (<input type="checkbox"/>)	
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<u>rede de abastecimento</u>
		<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input checked="" type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação: APA Macaé de Cima.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/>	arenoso		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Orla
		<input type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>





RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:


3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	x	<u>Rodovia</u> – RJ 142
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
x	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM (x)		NÃO ()	
		SIM ()	NÃO (x)
	poda radical	Descrição: ----- 	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()		NÃO (x)	
		SIM ()	NÃO (x)
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo	x	Outros: Limpeza
			restos de construção civil
			material terroso
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros





RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 3 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização da atividade em relação ao entorno.

a) Pedras a serem realocadas



b) Local de intervenção



FIGURA 2: Registro da Vistoria.

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	8621/18
DIIPRICA	1A
FLS	38



RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 4 de 4

Foi observada no local a presença de pedras em meio a gramíneas. O local apresentava a faixa de 50 metros de Proteção do Corpo hídrico sinalizada, não sendo prevista nenhuma intervenção na FMP. Não existe vegetação arbórea a ser suprimida.

Casimiro de Abreu, 01 de novembro de 2018.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização Ambiental
Matrícula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017

