



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA

01-DATA DE VISTORIA: 01/08/2023	02-ATIVIDADE: Ligação de Energia Elétrica	
03-TÉCNICO/FORMAÇÃO: MARCELO FERREIRA FARIA LETÍCIA SCHUAWER BENEVENUTO CINTHIA LUCHIARI		
04-RAZÃO SOCIAL/NOME: L L Gaspar Construções e Reformas LTDA	05-CNPJ/CPF: 22.223.078/0001-78	
06-ENDEREÇO Estrada do Ribeirão, KM 1,5, Ribeirão, Casimiro de Abreu - RJ.		
07-COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 22°29'1.67"S; 42°13'16.55"O	08-Nº FUNCIONÁRIOS: -----	
09-CONTATO/CARGO: Luiz Henrique Gaspar Filho	10-TELEFONE:	
11-DESCRIÇÃO OU MOTIVO Visita técnica realizada para verificar regularidade área onde se pretende realizar acerto de terreno mecanizado.		
12-CARACTERIZAÇÃO DA AREA OU EMPREENDIMENTO <p>Foi realizada a vistoria no local sendo constatado um terreno sem nenhuma edificação, sem nenhuma vegetação significativa na área onde se pretende intervir, sendo verificado um corpo hídrico na lateral em que o requerente se declarou ciente de se tratar de Área de Preservação Permanente a faixa de 30 metros da margem, ao longo do corpo hídrico retificado, ao qual não se pretende intervir. Sendo assim não existe intervenção em Área de Preservação Permanente prevista. Estando o mesmo localizando na APA da Bacia do Rio São João - Unidade de Conservação de Usos Sustentável.</p> <p>Foi observada a presença de um poço artesiano instalado no local e uma canaleta de drenagem aberta, sendo que para a retificação do terreno deverá estar prevista a instalação de sistema de drenagem de água pluvial, através de canaletas que direcionem para a rede de drenagem.</p>		
13-CONCLUSÃO Foi constatado que, quanto aos aspectos ambientais, não existe impacto em vegetação significativa e nem em área de preservação permanente.		
Casimiro de Abreu, em 16/08/2023		
CINTHIA LUCHIARI Engenheira Florestal Matrícula 2.512	MARCELO FERREIRA FARIA Diretor de Fiscalização Ambiental Matrícula 11.085	LETÍCIA SCHUAWER BENEVENUTO Assistente 2 Matrícula 15.285

ANEXO - FIGURAS

(A) IMAGEM DE SATÉLITE




FIGURA 01: Localização do lote.

(A) VISTA DA ÁREA



(B) VISTA DA ÁREA



(C) VISTORIA DA ÁREA DE ATERRO




(D) VISTORIA DA APP



(E) CANALETA DE DRENAGEM EXISTENTE



(F) POÇO EXISTENTE



(G) APP



(I) CORPO HÍDRICO



FIGURA 02: Registro da Vistoria.