



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA 008/2023
LICENÇA AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO

Processo nº 564/2023		Data/hora: 07/02/2023 às 9:45 hs	
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU		CNPJ: 29.115.458/0001-78	
Código da Atividade / CNAE: 26.03.01 - 4299-5/99 - Construção de muros de contenção e recuperação de taludes, exceto em cursos d'água.		Bairro: Sede	
Local: RODOVIA RJ 142 , KM 59		Tel: -----	
(<input type="checkbox"/>) Área Pública Possui Licença: (<input type="checkbox"/>) sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não		Outros: -----	
(<input checked="" type="checkbox"/>) Área Particular			
Lote (<input type="checkbox"/>) fechado (<input checked="" type="checkbox"/>) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário (<input type="checkbox"/>) sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não	
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 787556.89 m E; 7513885.86 m S			

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Corte e Aterro para Recuperação de Talude	<input type="checkbox"/>	Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input checked="" type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input checked="" type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input checked="" type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação - APA do Rio São João / Mico Leão-Dourado
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Zona rural
		<input type="checkbox"/>	Outros:



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA 008/2023

LICENÇA AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
X	coleta de resíduos sólidos urbanos	x	Rodovia - Qual? Estrada Serramar RJ 142
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
X	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
	iluminação pública		centro comercial
	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros:

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação					
SIM (x)		NÃO ()		SIM ()		NÃO (x)	
	poda radical			Observações: A vegetação existente composta de gramíneas e outras herbáceas. Não estando prevista a supressão de arbóreas.			
x	supressão						
	queimada						
	anelamento						
x	por aterro						
	Outros						

4.2. Movimentação de Terra				4.2.1. Tipologia do Aterro:			
SIM (x)		NÃO ()		SIM (x)		NÃO ()	
x	corte	x	risco de acidente geotécnico		restos de construção civil		
x	aterro		risco de assoreamento/carreamento	x	material terroso		
x	formação de talude		arruamento		Outros		
	impermeabilização do solo		Outros				

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico (rede coletora)	x	particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros:

5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.

ANEXO I

RELATÓRIO DE VISTORIA 008/2023
LICENÇA AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO




FIGURA 1: Localização da área de intervenção, imagem obtida pelo Programa Google Earth.



FIGURA 2: Área de Intervenção aproximada, imagem obtida pelo Programa Google Earth.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.

RELATÓRIO DE VISTORIA 008/2023

LICENÇA AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO

(A) Vista Geral do Talude



(B) Vista de uma parte do Talude desmoronando



(C) Local do Bota Fora escolhido




(D) Rocha exposta



(E) Vegetação existente




(F) Vegetação existente



RELATÓRIO DE VISTORIA 008/2023

LICENÇA AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO

(G) Vegetação existente



(H) Cobertura do solo sobre a rocha



(I) Olho d'água observado



(J) Acúmulo de água observado



Foi observado que a área que se pretende recuperar, possui solo exposto com declividade média a alta com processo erosivo e pontos de desmoronamento. A vegetação em sua maioria, é composta por gramíneas e outras herbáceas, tendo ainda uma árvores/arbustos isolados. Também foi identificado um ponto com um olho d'água e uma área com acúmulo de água.

Casimiro de Abreu, 28 de Fevereiro de 2023.

Mariele Grativol Peixoto Pereira

Assessor Especial - 2

Matrícula 14.873