



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL – CIA

Fls.1 de 4

Processo nº 8278/19		Data/hora: 26/08/19 13:00h
Requerente: Mauro Melcher Goulart da Cunha		CPF: 912.471.957-91
Empreendimento: Acerto de terreno.		Localidade: Sede
Código da Atividade (cnae): CNAE 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.		Tel:(22) 998169996
Local:Estrada do Macharet, S/N, Aldeia.		Outros: -----
() Área Pública	Possui Licença: () sim (x) não	
(x) Área Particular	LAS () - CA ()	
() fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário (x) sim () não	
Coordenadas UTM: 23 K 788620.60 m E; 7511425.12 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	Construção		<u>comercial</u>
	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
x	transformação de uso		industrial
	<u>Outros:</u>		Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM () NÃO (x)	
x	declividade média		Olho d'água
	<u>área plana</u>		poço
	área de baixada	x	córregos, rios, lagos, canal
	Outros: Montanhoso		<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
x	arbórea	x	nativa
x	arbustiva	x	exótica
x	herbácea		invasora
x	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	x	Zona urbana
x	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
	turfoso		Zona rural
	arenoso		
	Outros		<u>Outros:</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls.2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
X	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
X	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual?
X	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
X	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
X	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola, templo religioso, hotel</u>
X	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
x	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()
	poda radical	Descrição: A atividade para ser executada necessitará suprimir dois indivíduos arbóreos. Um indivíduo de <i>Schinus terebinthifolia</i> e outra da espécie <i>Psidium sp.</i> Não sendo incluídas em nenhuma lista de espécies ameaçadas de extinção.	
x	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude	x	Outros:
	impermeabilização do solo		
	risco de acidente geotécnico		
	risco de assoreamento/carreamento		
	arruamento		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	<u>resíduo industrial / químico</u>		ação de fogo / queimada
x	Outros: resíduos urbanos e produtos de higiene pessoal.		Outros



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL – CIA

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth. Corpo hídrico existente.



Figura 1: Localização do empreendimento em relação à UC e corpo hídrico.

Registro da Vistoria

a) Área de intervenção.



b) vegetação a ser suprimida.





RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL – CIA

Fls.4 de 4

c) Vista da área do empreendimento



d) Lote urbano de mesmo proprietário a receber excedente mineral.



Foi possível observar que a atividade a ser realizada consistira no nivelamento do terreno, aproveitando a conformação existente. Não existe corpo hídrico.

Casimiro de Abreu, 26 de agosto de 2019.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria

Diretor do Departamento de
Fiscalização Ambiental
Portaria nº 0324/2017