



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

Processo nº 10082/19		Data/hora: 21/10/19 15:00h
Requerente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Águas de Casimiro		CNPJ: 30.419.220/0001-15
Empreendimento: Abertura mecanizada de via de acesso à ETA.		Localidade: Rio Dourado
Código da Atividade: CNAE 9603-3/01 - 4299-5/99 – Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente; 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno		Tel: (22) 2778-1581
Local: Rodovia BR 101, km 191 – Rio Dourado, Casimiro de Abreu.		Outros: -----
(x) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim () não LAS () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas UTM 23 K 801410.92 m E; 7512532.99 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	Construção		comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
x	transformação de uso		industrial
	Outros:	X	Outros: abertura de via

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM ()	NÃO (x)
	entre as cotas		
x	declividade média		nascentes
	área plana		poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros		rede de abastecimento
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
	arbórea		nativa
	arbustiva	x	exótica
x	herbácea		invasora
x	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	Unidade de Conservação	x
x	argiloso		
	turfoso	Área de Preservação Permanente	
	arenoso		
	Outros	Orla	
			Outros:



**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	coleta de resíduos sólidos urbanos	x	Rodovia - Qual? BR 101
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
x	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		Outros:

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical	Descrição: O local a sofrer intervenção é coberto por gramíneas. Não existe corpo hídrico próximo nem nascentes.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()
x	corte		restos de construção civil
x	aterro	x	material terroso
	formação de talude	x	Outros: material da movimentação
	impermeabilização do solo		
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico	x	particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros

Casimiro de Abreu, 21 de outubro de 2019.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
 Departamento de Fiscalização
 Ambiental
 Matrícula 6.253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
 Diretor do Departamento de Fiscalização
 Ambiental
 Portaria nº 0324/2017



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



Registro da Vistoria:



Vista da área a ser implantada a via com a ETA no topo.



Vista do futuro acesso e rede de drenagem da rodovia.



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4



Detalhe para a vegetação a ser impactada. Árvore não prevista de ser suprimida.



Vista aproximada do futuro acesso.