



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Processo nº 10.100/2023		Data/hora: 01/12/2023 às 10:30 h
Requerente: LUCIANA PEREIRA INÁCIO FERRO		CPF: 026.292.747-05
Código da Atividade / CNAE: 26.02.03 – 4120-4/00 - Construções novas e acréscimos de edificações ou nivelamento de terreno sem supressão de vegetação.		Bairro: Tenar
Local: Sítio Cantinho Feliz, Estrada do Tenar, sn, Casimiro de Abreu - RJ.		Tel: -----
Outros: -----		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LO <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/> INEA	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Coordenadas Geográficas: 22°23'4.45"S; 42°14'29.02"O		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acrécimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: acerto de terreno	<input type="checkbox"/>	Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) NÃO (<input type="checkbox"/>)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:		
<input type="checkbox"/>	rochoso	Unidade de Conservação - APA do Macaé de Cima	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso		<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	Área de Preservação Permanente	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros:	Orla	<input type="checkbox"/>	Outros:



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input type="checkbox"/>	abastecimento de água	<input type="checkbox"/>	próximo a bem tombado - Qual?
<input type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? Rodovia Mário Costa -BR 101
<input type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input type="checkbox"/>	pavimentado	<input type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input type="checkbox"/>	rede de drenagem de águas pluviais	<input type="checkbox"/>	escola, templo religioso, hotel
<input type="checkbox"/>	iluminação pública	<input type="checkbox"/>	centro comercial
X	fossa/ filtro	<input type="checkbox"/>	gasoduto, oleoduto
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros: Propriedades rurais.

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()
<input type="checkbox"/>	poda radical	Observações: De acordo com a vistoria não será realizado impacto em vegetação arbórea.	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
x	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM ()	NÃO ()
x	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
x	aterro	x	risco de assoreamento/carreamento
x	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico (Fossa-filtro-sumidouro e rede coletora)	<input type="checkbox"/>	particulado (limalha de ferro)
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
x	Outros:	x	Outros:

RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL

5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.

ANEXO I



FIGURA 1: Localização da área de intervenção, imagem obtida pelo Programa Google Earth.



FIGURA 2: Descrição das intervenções em relação ao corpo hídrico mais próximo.

RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.




FIGURA 2: Registro fotográfico da vistoria.

Foi observado que a área a sofrer intervenção não está localizada em APP (Área de Preservação Permanente - Lei 12651/12); não havendo necessidade de supressão de vegetação arbórea.

Casimiro de Abreu, 08 de dezembro de 2023.

SHANA RICÃO DA CRUZ
Fiscal Ambiental
Matrícula 10.153

MARCELO FERREIRA FARIA
Diretor de Fiscalização Ambiental
Matrícula 11.085