



**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Processo nº 3090/2020 | | Data/hora: 01/04/2020 11:00h |
| Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu | | CNPJ: 29.115.458/0001-78 |
| Empreendimento: Realização emergencial de obra de estabilização de margem de corpo hídrico. | | Bairro: Centro |
| Código da Atividade: 4299-5/99 <i>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.</i> | | Tel: (22) 2778-1732 |
| Local: Rua Waldenir Heringer da Silva | | Outros: ----- |
| (x) Área Pública () Área Particular | Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA () | |
| Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria | Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não | |
| Coordenadas UTM: 23 K 788071.65 m E; 7511131.31 m S | | |

1. Características do Empreendimento

| 1.1. Atividade | | 1.2. Tipologia da Ocupação: | |
|----------------|--|-----------------------------|----------------------|
| | Construção | | <u>comercial</u> |
| x | acréscimo em edificação existente/ ampliação | | residencial |
| | transformação de uso | | industrial |
| x | Outros: <u>Estabilização de margem de corpo hídrico canalizado</u> | x | Outros: área pública |

2. Caracterização da área:

| 2.1. Relevo: | | 2.2. Recursos Hídricos: | |
|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| | entre as cotas | SIM (x) NÃO () | |
| | declividade média | | nascentes |
| x | <u>área plana</u> | | poço |
| | área de baixada | x | córregos, rios, lagos, canal |
| | Outros | | <u>rede de abastecimento</u> |
| | | | caminhão pipa (cisterna) |

| 2.3. Vegetação: (x) Sim () não | | 2.3.1. Tipo: | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|
| x | arbórea | | nativa |
| x | arbustiva | x | exótica |
| x | herbácea | | invasora |
| | gramíneas | | pastagem |

| 2.4. Solo: | | 2.5. Localização: | |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | rochoso | | Unidade de Conservação |
| x | <u>argiloso</u> | x | Zona urbana |
| | turfoso | | Zona de expansão urbana |
| | arenoso | x | Área de Preservação Permanente |
| | Outros | | Zona rural |
| | | | <u>Outros:</u> |



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

PMCA/RJ
 PROCESSO Nº 3032/2023
 FLS 15
 Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:

| 3.1. Infraestrutura: | | 3.2. Circunvizinhança | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>abastecimento de água</u> | | próximo a bem tombado - Qual? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u> | | <u>Rodovia</u> - Qual? BR 101 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | rede de esgoto | | vizinho de posto de abastecimento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>pavimentado</u> | | postos de saúde, clínicas, hospitais |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>galeria de águas pluviais</u> | | <u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>iluminação pública</u> | | <u>centro comercial</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | estação de tratamento de esgoto | | gasoduto, oleoduto |
| | Outros | | <u>Outros:</u> |

4. Caracterização de possíveis problemas:

| 4.1. Danos à Vegetação: | | 4.1.1. Fragmentos de Vegetação | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| SIM () NÃO (x) | | SIM () NÃO (x) | |
| | poda radical | | Arborização urbana. |
| | supressão | | |
| | queimada | | |
| | anelamento | | |
| | por aterro | | |
| | Outros | | |

| 4.2. Movimentação de Terra | | 4.2.1. Tipologia do Aterro: | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| SIM (x) NÃO () | | SIM () NÃO (x) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | corte | | restos de construção civil |
| | aterro | <input checked="" type="checkbox"/> | material terroso |
| | formação de talude | | arruamento |
| | impermeabilização do solo | | Outros: |
| | | | Outros |

| 4.3. Poluição Hídrica: | | 4.4. Poluição Atmosférica: | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | <u>despejo de esgoto doméstico</u> | | particulado |
| | resíduo industrial / <u>químico</u> | | ação de fogo / queimada |
| | Outros: | | Outros |



RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 3094/2008
RUBRICA [assinatura] FLS 16

Fis. 3 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização da Intervenção.

Foto 1: Muro caído.



Foto 2: Corpo hídrico com material.





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4



FIGURA 2: Registro fotográfico da Vistoria.

Casimiro de Abreu, 01 de abril de 2020.

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017

