



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA 024/2023**  
**AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

<b>Processo nº 6324/2022</b>		Data/hora:30/03/2023 às 10:00 hs
Requerente: Daniel SaintClair de Moraes		CPF: 120.771.417-86
Código da Atividade (INEA): 26.02.03 - 4313-4/00 Construções novas e acréscimos de edificações ou nivelamento de terreno sem supressão de vegetação.		Bairro: Monte Belo
Local: Sítio Marruá, Chácara Bom Viver - Estrada dos Trinta.		Tel: _____
Outros: _____		Outros: _____
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 788649.00 m E; 7509447.00 m S		

### 1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Outros: Abertura de açude</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Outros:</b>

### 2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	<b>SIM ( ) NÃO ( x )</b>
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM ( x ) NÃO ( )		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana (ZR-4)
<input type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA 024/2023  
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

**3. Características do entorno:**

<b>3.1. Infraestrutura:</b>		<b>3.2. Circunvizinhança</b>	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	coleta de resíduos sólidos urbanos		Rodovia - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	iluminação pública		centro comercial
x	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros:

**4. Caracterização de possíveis problemas:**

<b>4.1. Danos à Vegetação:</b>		<b>4.1.1. Fragmentos de Vegetação</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>	<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>
	poda radical	Observações: A cobertura do solo é de gramíneas exóticas.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros:		

<b>4.2. Movimentação de Terra</b>		<b>4.2.1. Tipologia do Aterro:</b>	
<b>SIM ( x )</b>	<b>NÃO ( )</b>	<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>
x	corte		restos de construção civil
x	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros
	impermeabilização do solo		Outros

<b>4.3. Poluição Hídrica:</b>		<b>4.4. Poluição Atmosférica:</b>	
	despejo de esgoto doméstico (rede coletora)		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
x	Outros: Efluente de piscicultura		Outros:

**5. Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.**

**RELATÓRIO DE VISTORIA 024/2023**

**AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

**(A) Imagem Google**



**FIGURA 1:** Localização da área de intervenção para abertura de açude e rede drenagem.

A figura 1 apresenta a localização do lago a ser aberto, sendo previsto a abertura de um lago de 300 m<sup>2</sup>, com 10 metros de largura / 30 metros de comprimento / 1,8 metros de profundidade, sendo assim o volume de escavação de 540 m<sup>3</sup> que gerará uma movimentação de terra 540 m<sup>3</sup> (Considerando o fator de empolamento de 1,5).

**(A) Cobertura do solo**



**(B) Área a ser aberto o açude**



**FIGURA 2:** Registro da Vistoria realizada.

