



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO

Processo nº 446/2022		Data/hora: 13/12/2022 às 10:30 h
Requerente: ARTEFACTO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		CNPJ: 36.947.436/0001-30
Empreendimento / Código da Atividade: (Código INEA 30.01.03) Usina de beneficiamento de Resíduos da Construção Civil; (Código INEA 04.01.17) Fabricação de Artefatos de Cimento ou Fibrocimento; e, (Código INEA 14.01.04) Fabricação de Asfaltos - cimento asfáltico, asfalto diluído, emulsões asfálticas e concreto asfáltico		Bairro: Condomínio Industrial
Local: Rodovia BR 101, S/N		Tel: -----
() Área Pública Possui Licença: (x) sim () não (X) Área Particular LO (x) - CA () INEA		Outros: -----
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário (X) sim () não
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 788997.70 m E, 7511918.37 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	industrial
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	SIM (x) NÃO ()
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input checked="" type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (X)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: parcialmente pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Condomínio Industrial



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? Rodovia Mário Costa -BR 101
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input checked="" type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública	<input checked="" type="checkbox"/>	centro comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Csao	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Condomínio Industrial

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	poda radical	Observações:	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (X)	SIM ()	NÃO (X)
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	material terroso
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	
	risco de acidente geotécnico		
	risco de assoreamento/carreamento		
	arruamento		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico (rede coletora)	<input checked="" type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros:

RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO

5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.

ANEXO I



FIGURA 1: Localização do empreendimento, imagem obtida pelo *Programa Google Earth*.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.

(A) Área de Produção Artefato de Cimento



(B) Área de secagem



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO
(C) Formas **(D) Silo para agregados e cimento**



(E) Tambor de misturar

(F) Painel de controle



(G) Máquina de produção de artefato

(H) Peças secas



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO
(I) Área de manuseio de óleo com canaletas e **(J) CSAO**
CSAO



FIGURA 2: Registro fotográfico de produção de artefatos.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da Usina de asfalto.



FIGURA 3: Registro fotográfico da usina de asfalto.

(A) Ilha de contenção



(B) Usina semi-móvel



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO
(C) Esteira de saída do concreto asfáltico (D) CSAO



FIGURA 4: Registro fotográfico da usina de asfalto.

A seguir é apresentada a estrutura utilizada para o beneficiamento de resíduos de construção civil.



FIGURA 4: Registro fotográfico da máquina de triturar resíduos de construção.

Casimiro de Abreu, 13 de Dezembro de 2022.

Mariele Grativol Peixoto Pereira
Bióloga
Assessor Especial - 2
Matrícula 14.873

Marcelo Ferreira Faria
Engenheiro Florestal
Matrícula 11.085