



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 10.612/19
PREFEITURA DE
Casimiro de Abreu
F.S.T.E.
Trabalhando por Nossa Cidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.1 de 4

Processo nº 10612/19		Data/hora: 05/12/2019 às 15:30h
Requerente: Posto de Gasolina RENDMAIS - LTDA		CNPJ: 27.047.684/0001-33
Empreendimento/ Código da Atividade: 47.31-8-00 Comércio Varejista de Combustíveis Automotores; 47.32-6-00 Comércio Varejista de Lubrificantes.		Distrito: Barra de São João
Local: Rua Loteamento Peixe Dourado II, s/n, Quadra XI - Lotes 122 e 123 Barra de São João, Casimiro de Abreu - RJ.		Tel: (21) 2734-3875
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Outros: -----
Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
LPI <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 24 K 193005.00 m E; 7500976.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	construção	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso		industrial
	Outros:	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: <u>Posto de serviço</u>

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>declividade média</u>		<u>nascentes</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana		<u>poço</u>
	área de baixada		<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
	Outros		rede de abastecimento
			Outros:.

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (x)		2.3.1. Tipo:	
	<u>arbórea</u>		<u>nativa</u>
	<u>arbustiva</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>exótica</u>
	herbácea		invasora
	gramíneas		<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
	turfoso		<u>Zona rural</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso		
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Zona Mista



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? RJ 106
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, <u>hospitais</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	fossa/ filtro/ sumidouro (Previsão)		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: residências</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical	Observações: Não existe intervenção a vegetação. Solicita-se a supressão de Palmeiras, porém estas estão fora do limite de intervenção do empreendimento, localizadas na Faixa de domínio da Rodovia, demandando procedimento específico para a supressão das mesmas.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
<input checked="" type="checkbox"/>	aterro	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>material terroso</u>
	formação de talude		Outros
	<u>impermeabilização do solo</u>		
	risco de acidente geotécnico		
	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>		
	<u>arruamento</u>		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico (Material percolado)		ação de fogo / queimada
	<u>Outros: assoreamento</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: emissão de vapores de combustíveis

5. Observações Gerais:

Trata-se de posto a ser instalado, não sendo possível observar os mecanismos de segurança, devendo ser gerada nova vistoria no local quando terminada a instalação previamente à operação. Não foi observado corpos hídricos nem nascentes nas proximidades, sendo o solo coberto por gramíneas. Foi observado que as Palmeiras a que se solicita a supressão não estão inseridas no local de intervenção, estando sadias.

Pelos autos do processo não foi possível identificar a justificativa para a supressão das mesmas, não sendo previsto no projeto aprovado acesso pela RJ 106, sendo que a faixa de 35 metros entre a rodovia e o local de instalação é de domínio público contendo ainda dutos soterrados.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 10.612/19
PREFEITURA DE
Casimiro de Abreu
RUBRICA Traduzido por Nascia Garcia
FLS. 409

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.3 de 4

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



24 K 193005.00 m E; 7500976.00 m S





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.4 de 4

Registro Fotográfico de vistoria

a) Vista da Área de intervenção (Acesso previsto)



b) Palmeiras que se solicita a supressão.



c) Sinalização de duto soterrado



d) Palmeiras em bom estado fitossanitário localizadas na Faixa de domínio da Rodovia.



FIGURA 2: Registro da Vistoria.

Casimiro de Abreu, 05 de dezembro de 2019.


Shana Ricão da Cruz
Fiscal Ambiental
Matrícula N° 10.153


Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2018