



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

<b>Processo nº 6659/2022</b>		Data/hora: 15/12/2022 às 10:30 h
Requerente: ERIAN CÂNDIDO DE MURIS		CPF: 126.200.207-94
Código da Atividade / CNAE: 26.02.03 - 4313-4/00 Construções novas e acréscimos de edificações ou nivelamento de terreno sem supressão de vegetação.		Bairro: P.A Fazenda Viscondi
Local: P.A Fazenda Visconde, Lote 11		Tel: -----
Outros: -----		
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: ( ) sim ( x ) não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LO ( ) - CA ( ) INEA	
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário ( X ) sim ( ) não	
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 792783.83 m E; 7511612.01 m S		

**1. Características do Empreendimento**

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	construção		comercial
x	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
	transformação de uso		industrial
	<b>Outros:</b>		Outros:

**2. Caracterização da área:**

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>
	entre as cotas		
x	declividade média		nascentes
	área plana	x	poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros		rede de abastecimento
			Outros

2.3. Vegetação: SIM ( x ) NÃO ( )		2.3.1. Tipo:	
	arbórea		nativa
	arbustiva	x	exótica
	herbácea		invasora
x	gramíneas	x	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	x	Unidade de Conservação - APA do Rio São João / Mico Leão-Dourado
x	argiloso		
	turfoso		
	arenoso		
	Outros: pavimentado		
			Zona urbana
		x	Zona de expansão urbana
			Zona rural
		x	Outros: P.A Fazenda Viscondi



## RELATÓRIO DE VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

### 3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
X	coleta de resíduos sólidos urbanos	x	Rodovia - Qual? Rodovia Mário Costa -BR 101
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
X	iluminação pública		centro comercial
X	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros: Condomínio Industrial


### 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( ) NÃO ( x )		SIM ( ) NÃO ( x )	
	poda radical	Observações: A cobertura do solo é constituída por pastagem.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra				4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( x )		NÃO ( )		SIM ( ) NÃO ( X )	
x	corte	x	risco de acidente geotécnico		restos de construção civil
x	aterro	x	risco de assoreamento/carreamento		material terroso
x	formação de talude		arruamento		Outros
	impermeabilização do solo		Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico (rede coletora)		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
x	Outros: carreamento		Outros:

**RELATÓRIO DE VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**  
**5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.**  
**ANEXO I**



**FIGURA 1:** Localização da área a ser feito o corte, imagem obtida pelo *Programa Google Earth*.

Trata-se de uma produtora rural assentada que alega a necessidade de realizar o acerto da encosta do morro atrás de sua residência com o objetivo de realizar o afastamento de cerca de 3 metros para evitar o acúmulo de lama em sua varanda o que causa diversos transtornos.

O objetivo da requerente é realizar o acerto mecanizado da encosta promovendo o afastamento de até 3 metros entre o talude e a residência, formando um talude com inclinação variando entre 45 e 60°. O serviço será feito com retroescavadeira devendo todo o material resultante ser disposto no local.

Não foram observadas nascentes nem corpos hídricos próximos à área de intervenção, não se inserindo assim a atividade em Área de Preservação Permanente.

Trata-se de atividade em caráter emergencial tendo em vista os transtornos causados à moradora pela proximidade da encosta que direciona a água para a varanda e impede o escoamento, sendo o objetivo retificar a encosta e instalar canaleta para direcionar o água para fora da residência, sendo serviço essencial para melhoria da condições de habitação do local.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.

## RELATÓRIO DE VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

(A) Encosta próxima a varanda



(B) material acumulado



(C) Câmara de pintura ao fundo



(D) Almojarifado



(E) Cobertura vegetal de gramíneas



(F) área onde se pretende realizar corte



**FIGURA 2:** Registro fotográfico.

Somos favoráveis à emissão de autorização ambiental para a atividade de corte e aterro para acerto de terreno em uma área de 100 m<sup>2</sup>, nas coordenadas 23 K 792780.00 m E; 7511608.00 m S; atividade descrita no Código INEA 26.02.03 - 4313-4/00 Construções novas e acréscimos de edificações ou nivelamento de terreno sem supressão de vegetação, na área proposta, desde que atendidas às condições de validade.

Casimiro de Abreu, 13 de dezembro de 2022.

**Jáder José dos Santos**  
Engenheiro Ambiental e Sanitarista  
Assistente - 2  
Matrícula 14.872

**Marcelo Ferreira Faria**  
Diretor do Depto. de  
Fiscalização Ambiental  
Matrícula 11.085