



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

Processo nº 13044/2021		Data/hora: 13/06/2022 10:31hs
Requerente: ROBERTO CARLOS MULER ROSA		CPF: 010.644.667-37
Empreendimento: Limpeza de via de acesso existente / Implantação e ampliação de vias urbanas, estradas de servidão e vias de acesso a imóveis rurais não pavimentadas e Obras de intervenções de Corte e Aterro para Nivelamento de Graide (Terraplenagem), vinculada a atividade de Construções novas e acréscimos de edificações.		Bairro: Córrego da Luz
Código da Atividade (Código INEA): 26.05.17 e (Código INEA): 26.02.03		Tel: (22) 99918-7616
Local: Estrada Córrego da Luz, KM 03- Córrego da Luz - Sede - Casimiro de Abreu/RJ		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 785498.80 m E 7516856.27 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Transformação de uso	<input type="checkbox"/>	Industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Limpeza de via de acesso existente, confecção de platô	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: rural

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	SIM () NÃO (x)
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	Olho d'água
<input type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	banheiro químico

2.3. Vegetação: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> não		2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação - APA do Mico-Leão-Dourado
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

turfoso	Área de Preservação Permanente	x	Zona rural
arenoso			
Outros	Orla		Outros:

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	coleta de resíduos sólidos urbanos	x	Rodovia - Qual? RJ 142 - Estrada Serramar
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
x	Outros: não pavimentado	x	Outros: propriedades rurais

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM (x) NÃO ()	
	poda radical	Descrição: A limpeza será realizada em via de acesso existente, dentro da propriedade rural, desprovida de vegetação arbórea e Obras de intervenções de Corte e Aterro para Nivelamento de Graide (Terraplenagem), vinculada a atividade de Construções novas e acréscimos de edificações.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO ()		SIM () NÃO (x)	
x	corte		risco de acidente geotécnico
x	aterro	x	risco de assoreamento/carreamento
x	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo		Outros:
			restos de construção civil
			material terroso




RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
despejo de esgoto doméstico		x	particulado
resíduo industrial / químico			ação de fogo / queimada
Outros: material lixiviado.		x	Outros: máquinas

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

ANEXO I





RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI




Imagem 2: Vista frontal da via de acesso pré-existente



Imagem 3: Vista frontal da via de acesso existente




Imagem 4: Vista frontal da via de acesso pré-existente




Imagem 5: Vista frontal da via de acesso pré-existente




Imagem 6: Vista frontal da via de acesso pré-existente



Imagem 7: Vista frontal da via de acesso pré-existente



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI



Imagem 8: Vista frontal da via de acesso pré-existente



Imagem 9: Vista frontal da via de acesso pré-existente



Imagem 10: Vista frontal da via de acesso pré-existente



Imagem 11: Vista frontal da via de acesso pré-existente




Imagem 12: Vista frontal da via de acesso pré-existente



Imagem 13: Vista frontal de onde serão os platôs.



Imagem 14: Vista frontal de onde serão os platôs.




Imagem 15: Vista frontal de onde serão os platôs.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI




Imagem 16: Vista frontal de onde serão os platôs.

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e acompanhada pelo Representante Legal do proprietário.

Tivemos a oportunidade de observar que o local em questão para as pretendidas intervenções apresenta características de média e alta declividade, sendo limpeza de via de acesso já existente no interior da propriedade rural.

Verificamos a inexistência de vegetação significativa a ser suprimida. Não constatamos a presença de corpo hídrico ao longo do interior da propriedade, igualmente de acordo com as indicações constantes no teor dos autos.

Casimiro de Abreu, 22 de Junho de 2022.

THAINÁ DE OLIVEIRA DOMINGUES

Assistente - 4
Matrícula: 14.097