



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE

Processo nº 1.119/2021		Data/hora: 14/07/2022 14:02hs
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Reforma, manutenção, repavimentação e intervenção de conservação ou melhoria de rodovias, dentro ou fora dos limites de faixa de domínio.		Localidade: Casimiro de Abreu/RJ
Código da Atividade: (Código INEA - 26.05.03)		Tel: (22) 2778-1099
Local: Bairros Jardim Aparecida, Parque Valle do Indaiáçu e Perimetral Leste - Casimiro de Abreu- CEP: 28.860-000		Outros: -----
(x) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas Geográfica UTM: 23k 788258.70 m E 7509436.75 m S, 23k 788273.00 m E 7509186.00 m S e 23k 788298.00 m E 7508843.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	Construção	x	Comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	Residencial
	transformação de uso		
x	<u>Outros: Reforma, manutenção, repavimentação e intervenção de conservação ou melhoria de rodovias.</u>		Industrial

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM (x) NÃO ()	
	declividade média		Nascentes
x	<u>área plana</u>		Poço
	área de baixada	x	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
	Outros	x	<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
x	<u>arbórea</u>	x	<u>nativa</u>
x	<u>arbustiva</u>	x	<u>exótica</u>
x	<u>herbácea</u>		invasora
x	<u>gramíneas</u>		pastagem



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE

2.4. Solo:		2.5. Localização:			
	rochoso		Unidade de Conservação	x	Zona urbana
x	<u>argiloso</u>				Zona de expansão urbana
	turfoso	x	Área de Preservação Permanente		Zona rural
	arenoso				
	Outros		Orla		Outros:

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual?
x	<u>rede de esgoto</u>		vizinho de posto de abastecimento
x	<u>pavimentado</u>	x	<u>postos de saúde, clínicas, hospitais</u>
x	<u>galeria de águas pluviais</u>	x	<u>escola, templo religioso, hotel</u>
x	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
x	<u>estação de tratamento de esgoto</u>		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	<u>Outros: residências</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical	Descrição: -----	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		
4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO ()		SIM () NÃO (x)	
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude	x	<u>arruamento</u>
x	<u>impermeabilização do solo</u>		Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	x	<u>particulado</u>
x	<u>resíduo industrial / químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros: -----		Outros: -----

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



Imagem 1: Localização das intervenções, obtidas através do Programa Google Earth.



Imagem 2: Rua Genciano Riscado da Motta (coordenadas UTM 23K 788312.66 m E 7509683.52 m S).



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE



Imagem 3: Rua Silas Gaspar (coordenadas UTM 23k 788256.22 m E 7509681.08 m S).



Imagem 4: Rua Tancredo Mendes Paixão (coordenadas UTM 23k 788222.94 m E 7509699.53 m S).



Imagem 5: Rua Maria José Marmelo dos Santos (UTM 23K 788233.62 m E 7509580.30 m S).



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE



Imagem 6: Rua José Gomes Amado Sobrinho (coordenadas UTM 23k 788164.24 m E 7509681.80 m S).



Imagem 7: Rua Alcebiadina Demier Brust (coordenadas UTM 23K 788339.71 m E 7509694.75 m S).



Imagem 8: Rua A - Parque Valle do Indaiáçu (coordenadas UTM 23k 788431.25 m E 7509447.11 m S).



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE



Imagem 9: Rua A - Jardim Aparecida (coordenadas UTM 23k 788283.48 m E 7509803.70 m S).




Imagem 10: Rua B - Jardim Aparecida (coordenadas UTM 23K 788312.49 m E 7509730.20 m S).



Imagem 11: Rua C - Jardim Aparecida (coordenadas UTM 23K 788346.95 m E 7509655.96 m S).



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE

Rua Ant. da R. Freire



Imagem 12: Avenida Antonio da Rocha Freire (coordenadas UTM 23k 788353.05 m E 7508938.82 m S).

Rua A



Imagem 13: Rua Ricardo Rodrigues Ataíde Filho (coordenadas UTM 23k 788183.80 m E 7508990.65 m S).

Rua B



Imagem 14: Rua Paulina Jandre Pinto (coordenadas UTM 23k 788207.73 m E 7508961.69 m S).



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE



Imagem 15: Rua Marines Fátima dos Santos (coordenadas UTM 23k 788232.45 m E 7508928.39 m S).



Imagem 16: Rua Diva Maria Lima Ribeiro (coordenadas UTM 23k 788252.47 m E 7508894.09 m S).



Imagem 17: Rua Dalva Macedo Estarnecks (coordenadas UTM 23 K 788273.84 m E 7508860.03 m S).



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE



Imagem 18: Rua João Maia (coordenadas UTM 23k 788296.85 m E 7508828.83 m S).



Imagem 19: João de Abreu (coordenadas UTM 23k 788315.04 m E 7508793.53 m S).



Imagem 20: Rua Eliezer Maia Bento Santana (coordenadas UTM 23k 788329.96 m E 7508754.65 m S).



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE



Imagem 21: Rua José Homero Fernandes Diniz (coordenadas UTM 23K 788336.86 m E 7508732.65 m S).



Imagem 22: Honora Soares Alvarenga (coordenadas UTM 23K 788305.21 m E 7508898.24 m S).




Imagem 23: Rua Cecília Pereira de Souza (coordenadas UTM 23k 788300.82 m E 7508959.77 m S).



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE**

Trata-se de solicitação de Certidão Ambiental de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental para atividade de “Reforma, manutenção, repavimentação e intervenção de conservação ou melhoria de rodovias, dentro ou fora dos limites de faixa de domínio”, em área de trecho urbano, altamente povoado, com pista de rolamento simples e sem acostamento e revestida com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

As atividades enquadram-se como de porte pequeno e potencial poluidor desprezível.

Casimiro de Abreu, 28 de Julho de 2022.

MARIELLE GRATIVOL
Assessor Especial-2
Matrícula: 14873

THAINÁ DE OLIVEIRA DOMINGUES
Assistente-4
Matrícula: 14.097