



**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

Processo nº 2119/2020		Data/hora: 01/04/2020 11:00h
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Realização emergencial de obra de estabilização de margem de corpo hídrico.		Bairro: Vale das Palmeiras
Código da Atividade: 4299-5/99 <i>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.</i>		Tel: (22) 2778-1732
Local: Avenida Perimetral Leste,		Outros: -----
(x) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas UTM: 23 K 788252.00 m E; 7511112.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	Construção		<u>comercial</u>
x	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso		industrial
x	<u>Outros: Estabilização de margem de corpo hídrico canalizado</u>	x	Outros: área pública

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM (x)	NÃO ()
	entre as cotas		nascentes
	declividade média		poço
x	<u>área plana</u>	x	córregos, rios, lagos, canal
	área de baixada		<u>rede de abastecimento</u>
	Outros		caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
x	arbórea		nativa
x	arbustiva	x	exótica
x	herbácea		invasora
	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso		Unidade de Conservação
x	<u>argiloso</u>	x	Zona urbana
	turfoso		Zona de expansão urbana
	arenoso	x	Área de Preservação Permanente
	Outros		Zona rural
			<u>Outros:</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

PMCA/RJ
 PROCESSO Nº 2117/2020 Fls. 2 de 4
 RUBRICA [assinatura] FLS. 18

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia - Qual? BR 101</u>
x	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
x	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola, templo religioso, hotel</u>
x	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
x	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical		Arborização urbana. Palmeiras exóticas.
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO ()		SIM () NÃO (x)	
x	corte		restos de construção civil
x	aterro	x	material terroso
	formação de talude		Outros:
	impermeabilização do solo		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

PMCAIRJ
PROCESSO Nº 2119/2020
RUBRICA [assinatura] FLS. 19 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização da Intervenção.

Foto 1: Vista da área danificada.



Foto 2: Rua cedendo





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4

Foto 3: Obstrução do corpo hídrico.



Foto 4: Margem solapando.



FIGURA 2: Registro fotográfico da Vistoria.

Casimiro de Abreu, 01 de abril de 2020.

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017

