



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ - Tel/Fax: (22) 2778-1099

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**

Fls. 1 de 5

Processo nº 4777/2014		Data/hora: 21/12/2020 09:00h
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CIC/CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Pavimentação de Vias Urbanas (Impermeabilização)		Bairro: Loteamento São Sebastião
Código da Atividade: 33.61.30		Tel: (22) 2778 - 9800
Local: Ruas Alberto V. Ramos, Ramon M. Costa, Túlio A. P. Ramos Filho, Luciano Soares, Nerito Rosa, Itamar R. dos Santos, Dirceu Ligabo e Filipe N. de Carvalho.		Outros: -----
(x) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS (x) - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não
Coordenadas UTM: 23K 787751.86 m E e 7509706.80 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: <u>Obra Pública</u>

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM (x)	NÃO ()
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	poço
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>córregos</u> , rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>rede de abastecimento</u>
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>gramíneas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Zona de expansão urbana</u>
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>arenoso</u>	<input type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Orla
		<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: <u>Parcialmente na Zona Residencial 4 - ZR4</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 2 de 5

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>rede de esgoto</u>		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	escola, <u>templo religioso</u> , hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		<u>gasoduto</u> , oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: propriedades rurais</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()		NÃO (x)	
		SIM ()	
		NÃO (x)	
	poda radical	Descrição:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)		NÃO ()	
		SIM (x)	
		NÃO ()	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>corte</u>		risco de acidente geotécnico
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>aterro</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>
	formação de talude	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>arruamento</u>
	impermeabilização do solo		Outros
			restos de construção civil
		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>material terroso</u>
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros		Outros

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

Marcelo Ferreira Faria
 Diretor de Fiscalização Ambiental
 Portaria nº 0324/2017

Casimiro de Abreu, 23 de dezembro de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 3 de 5

ANEXO I



FIGURA 1: Delimitação da área do loteamento e vias não pavimentadas.

(A) Trecho Pavimentado



(B) Trecho pavimentado





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 4 de 5

(C) Trecho Pavimentado



(D) Trecho Pavimentado



(E) Rede coletora de esgotamento sanitário



(F) Sistema de drenagem pluvial de rua pavimentada.



(G) Rua não pavimentada



(H) Rua não pavimentada






**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**

Fls. 5 de 5

(I) Rua não pavimentada



(J) Rua não pavimentada



(K) Rua não pavimentada



(L) Rua pavimentada. APP Florestada.



De acordo com a vistoria foi observado que a atividade encontra-se na mesma fase de implantação da ocasião da emissão da primeira Licença. Sendo observado que a parte sul do loteamento não possui pavimentação, nem sistema de drenagem pluvial, de acordo com o delimitado na Figura 1. Foi observado sistema coletor de esgotamento sanitário. Não há intervenção em APP prevista.