



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

Processo nº 2585/2020		Data/hora: 01/04/2020 11:00h
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Realização emergencial de obra de estabilização de margem de corpo hídrico.		Bairro: Rio Dourado
Código da Atividade: 4299-5/99 <i>Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.</i>		Tel: (22) 2778-1732
Local: Rua Renato Perlingeiro Salles, Rio Dourado.		Outros: -----
(x) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas UTM: 23 K 801026.36 m E; 7511600.21 m S		

1. Características do Empreendimento


1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	Construção		<u>comercial</u>
x	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso		industrial
x	<u>Outros: Estabilização de cabeceira de ponte.</u>	x	Outros: área pública

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM (x) NÃO ()	
	declividade média		nascentes
x	<u>área plana</u>		poço
	área de baixada	x	córregos, rios, lagos, canal
	Outros		<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
x	arbórea		nativa
x	arbustiva	x	exótica
x	herbácea		invasora
	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso		Unidade de Conservação
x	<u>argiloso</u>		x Zona urbana
	turfoso		Zona de expansão urbana
	arenoso	x	Área de Preservação Permanente
	Outros		Zona rural
			Orla





**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

3. Características do entorno:

Fls. 2 de 4

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia - Qual?</u> BR 101
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola, templo religioso, hotel</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical		Arborização urbana.
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:			
SIM (x) NÃO ()		SIM () NÃO (x)			
<input checked="" type="checkbox"/>	corte	<input checked="" type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico		restos de construção civil
<input checked="" type="checkbox"/>	aterro	<input checked="" type="checkbox"/>	risco de assoreamento/carreamento		material terroso
	formação de talude		arruamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:
	impermeabilização do solo		Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros





**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.

Fis. 3 de 4



FIGURA 1: Localização da Intervenção.

Foto 1: Fuga de material.



Foto 2: Vista da cabeceira da ponte.





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4

Foto 3: Situação da margem.



Foto 4: Solapamento.



FIGURA 2: Registro fotográfico da Vistoria.

Casimiro de Abreu, 01 de abril de 2020.

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017

