



Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732

## RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Processo nº 2012/2023	<b>Data/hora:</b> 09/11/2023				
Requerente: AUTO POSTO BARRA DE CASIMIRO LTDA	CNPJ: 05.118.175/0001-11				
Código da Atividade / CNAE: (30.03.01 - 4731-8/00) Abastecimento de combustíveis em postos de serviço e pontos de abastecimento com tanques subterrâneos (47.31-8-00 -	João				
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes.	Tel:				
Local: Estrada Amaral Peixoto, S/N, KM 142 - Barra de São João	Outros:				
( ) Área Pública Possui Licença: ( ) sim ( x ) não					
( X ) Área Particular					
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria					
Coordenadas Geográficas: 22°34'35.30"S; 41°59'12.16"O					

#### 1. Características do Empreendimento

1.1.	Atividade	1.2.	Tipologia da Ocupação:
	construção	Х	comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso		industrial
Х	Outros:		Outros:

#### 2. Caracterização da área:

2.1. F	Relevo:	2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM(x) NÃO(x)	
	declividade média	nascentes	
х	área plana	poço	
	área de baixada	córregos, rios, lagos, canal	
	Outros	rede de abastecimento	
		Outros	

2.3. Vegetação: SIM ( ) NÃO ( x )	2.3.1. Tipo:
arbórea	nativa
arbustiva	exótica
herbácea	invasora
gramíneas	pastagem

2.4. Solo: 2.5. Localização:					
	rochoso		Unidade de Conservação - APA do Rio São João / Mico Leão- Dourado		Zona urbana
	argiloso				Zona de expansão urbana
	turfoso		Área de Preservação Permanente		Zona rural
	arenoso				
Х	Outros:		Orla		Outros:







## RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

#### 3. Características do entorno:

3.1. I	nfraestrutura:	3.2. Circunvizinhança	
Х	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
Х	coleta de resíduos sólidos urbanos	Х	Rodovia - Qual? Rodovia Amaral Peixoto
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
Х	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
Х	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
Х	iluminação pública	Х	centro comercial
Х	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros:

#### 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. D	anos à Vegetação:	4.1.1. Fragmentos de Vegetação
	SIM ( ) NÃO (x)	SIM ( ) NÃO (x)
	poda radical	Observações:
	supressão	
	queimada	
	anelamento	
	por aterro	
	Outros:	

2. Movimentação de Terra	4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( )	NÃO ( X )	SIM ( ) NÃO ( x )
corte	risco de acidente geotécnico	restos de construção civil
aterro	risco de assoreamento/carreamento	material terroso
formação de talude	arruamento	Outros
impermeabilização do solo	Outros	

4.3. I	4.3. Poluição Hídrica:		Poluição Atmosférica:
Х	despejo de esgoto doméstico (rede coletora)		particulado
Х	resíduo industrial / químico. Óleos		ação de fogo / queimada
	Outros:	Х	Outros: emissão de vapores de combustíveis

5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.



DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTA

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



#### RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO ANEXO I



**FIGURA 1**: Localização da área de intervenção (AMARELO), imagem obtida pelo Programa Google Earth. (Vermelho KILLIFISH)









## RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

(E) Lava jato







(G) Área de abastecimento de Tanque

(H) Poço de Monitoramento





(I) Bombas de combustível

(J) Bombas de combustível







(K) Abastecimento GNV

(L) CSAO









Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732

#### RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO



FIGURA 2: Registro da vistoria.

#### Conclusão:

O Posto de serviço realiza abastrecimento, lavagem e troca de óleos. A vistoria foi realizada sendo constatado a presença dos equipamentos de controle ambiental. Foram observadas as canaletas de contenção: na Pista de Abastecimento, nas áreas de abastecimento dos tanques, no lava jato, todas direcionando para o Sistema Separador de Água. Foram observados os poços de monitoramento e o respiro do tanque.

Casimiro de Abreu, 16 de maio de 2023.

# MARCELO FERREIRA FARIA Diretor de Fiscalização Ambienta

Diretor de Fiscalização Ambiental Matrícula 11.085