



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
LOCALIZAÇÃO DA OBRA E FOTOS DA SITUAÇÃO ATUAL

Conforme fotos abaixo o guarda-corpo se localiza na rua Padre Francisco Maria Talles, esquina com a Rua Rodolfo Motta, no bairro Mataruna, sede do Município de Casimiro de Abreu-RJ.



Foto 1 - Imagem Google Earth

Alino de Azevedo Lira
Alino de Azevedo Lira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2004/03563



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



Foto 2- Início do guarda-corpo de concreto danificado



Foto 3 –Guarda-corpo de concreto danificado

Alina de Azevedo Lira
Alina de Azevedo Lira
Engenheira Civil
CREA-RJ 2004103563



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062




Foto 4 – Guarda-corpo de concreto danificado



Foto 5 - Guarda-corpo de concreto danos estruturais

Alina de Azevedo Lira
Alina de Azevedo Lira
Engenheira Civil
CREA-RJ 200403563

Type text here