



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO**

RUBRICA

PLS 85

Fis. 1 de 4

Processo nº 9327/18		Data/hora: 28/02/19 13:00h
Requerente: Isometal Indústria e Comércio de Isopor e Metais Eireli - ME.		CNPJ: 05.039.499/0001-64
Empreendimento: Fabricação de Estruturas de metal		Bairro: Condomínio Industrial
Código da Atividade (cnae): 2511-0/00 - Fabricação de Estrutura Metálica		Tel: (22) 2778-1522
Local: Alameda Ione Pacheco Machado, 71		
Outros: -----		
(x) Área Pública	Possui Licença: () sim (x) não	
() Área Particular	LAS () - CA ()	
() fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas UTM = 23 K 789012.00 m E; 7512001.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		
Construção		
acréscimo em edificação existente/ ampliação		
transformação de uso	x	
Outros: Fabricação de Estruturas de metal		
1.2. Tipologia da Ocupação:		
comercial		
residencial		
industrial	x	
Outros:		

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		
entre as cotas		
declividade média		
área plana	x	
área de baixada		
Outros:		
rede de abastecimento	x	
canhão pipa (cisterna)		
2.2. Recursos Hídricos:		
SIM ()		
NÃO (x)		
Olho d'água		
poço		
córregos, rios, lagos, canal		
rede de abastecimento	x	
canhão pipa (cisterna)		

2.3. Vegetação: (x) Sim (x) não		
arborea		
arbusitiva		
herbácea		
gramíneas		
2.3.1. Tipo:		
nativa		
exótica		
invasora		
pastagem		

2.4. Solo:		
rochoso		
argiloso		
turfoso		
arenoso	x	
Outros		
2.5. Localização:		
Unidade de Conservação		
Zona urbana	x	
Zona de expansão urbana		
Zona rural		
Área de Preservação Permanente		
Orla		
Outros: Condomínio Industrial.	x	



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO CA/RJ

Fls. 2 de 4

PROCESSO Nº 9327/18

RUBRICA RB FLS 86

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rodovia - Qual? BR 101</u>
	rede de esgoto	<input checked="" type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola, templo religioso, hotel</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Condomínio industrial</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM (x) NÃO ()	
	poda radical	Não há formação de vegetação significativa na área de intervenção para a atividade.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo		Outros:
			restos de construção civil
			material terroso

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	<u>resíduo industrial / químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

PROCESSO Nº 9327/18

Fls. 3 de 4

RUBRICA WB FLS 89

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e distância de corpo hídrico.



Figura 1: Área de intervenção.

a) Fachada



b) Recepção





RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

PROCESSO Nº 9327/18

RUBRICA  FLS. 88

Fis. 4 de 4

c) Cozinha



d) Área de depósito de isopor.



e) Extintor de incêndio



f) Área de produção



FOTO: Imagens da vistoria

Na vistoria realizada foi observado que o local da atividade não necessitará de intervenção em vegetação nem APP. A atividade não efluentes químicos, não se vislumbrou impactos ao meio ambiente para a atividade.

Casimiro de Abreu, 28 de fevereiro de 2019


Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização Ambiental
Mat. 6253


Marcelo Ferreira Faria

Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017