



**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

<b>Processo nº 4983-19/16</b>		Data/hora: 26/06/19 11:00h
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Regularização Ambiental de Cemitério Horizontal Existente.		Localidade: Lontra
Código da Atividade: CNAE 9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios; CNAE: 9603-3/03 - Serviços de sepultamento		Tel: (22) 2778-1099
Local: Estrada da Ipuca Km 6 – Lontra, área rural de Casimiro de Abreu.		Outros: -----
( x ) Área Pública (?) ( x ) Área Particular	Possui Licença: ( ) sim ( ) não LAS ( ) - CA ( )	
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário ( ) sim ( x ) não	
Coordenadas UTM: 23 K 792227.00 m E; 7509862.00 m S.		

**1. Características do Empreendimento**

<b>1.1. Atividade</b>	<b>1.2. Tipologia da Ocupação:</b>
Construção	comercial
acréscimo em edificação existente/ ampliação	residencial
transformação de uso	industrial
Outros: Regularidade de Operação e Gestão	X Outros: sepultamento

**2. Caracterização da área:**

<b>2.1. Relevo:</b>	<b>2.2. Recursos Hídricos:</b>
entre as cotas	<b>SIM ( x ) NÃO ( )</b>
x declividade média	nascentes
área plana	poço
área de baixada	x córregos, rios, lagos, canal
Outros	rede de abastecimento
	caminhão pipa (cisterna)

<b>2.3. Vegetação: ( x ) Sim ( ) não</b>	<b>2.3.1. Tipo:</b>
arbórea	nativa
arbustiva	x exótica
x herbácea	invasora
x gramíneas	pastagem

<b>2.4. Solo:</b>	<b>2.5. Localização:</b>
rochoso	x Unidade de Conservação: APA da Bacia do Rio São João / Mico Leão Dourado.
x argiloso	
turfoso	Área de Preservação Permanente
arenoso	
Outros	Orla
	Outros:

PMCA/RJ  
PROCESSO Nº 4983/19  
RUBRICA [assinatura] FLS. 39



**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 2 de 4

**3. Características do entorno:**

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia</u> - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	<u>Outros</u> : propriedades rurais.

**4. Caracterização de possíveis problemas:**

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( ) NÃO ( x )		SIM ( ) NÃO ( x )	
	poda radical	Descrição: A área interna do cemitério possui indivíduos arbóreos isolados e arbustos. O entorno é formado por pastagens com fragmentos de vegetação e árvores isoladas.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( ) NÃO ( x )		SIM ( ) NÃO ( x )	
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo		Outros
			restos de construção civil
			material terroso

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		Particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
x	Outros: percolado do produto da coliquação		Outros






**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 3 de 4

**5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e distância de corpo hídrico.**



**Registro da Vistoria:**



Vista da entrada do cemitério.



Área interna do cemitério.

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 4983119
RUBRICA A FLS 41

**RELATÓRIO DE VISTORIA****LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4



Vistoria.



Área interna capela mortuária.

Fotos: Vistoria.

Foi constatado em vistoria que o cemitério se encontra vazio, não sendo utilizado. O cercamento está comprometido. O cemitério fica a mais de 30 metros da área aonde tende a aflorar o lençol d'água, à medida que se aproxima da linha de drenagem do relevo, formando corpo hídrico (FIGURA 1). Não foi constatado sepulturas, apenas covas abertas. Não sendo possível com as informações do presente processo e da análise da situação em campo saber se existem corpos sepultados, pois não há nenhuma identificação.

Em relação aos aspectos ambientais o cemitério não está inserido em APP, não havendo necessidade de supressão de vegetação para sua operação, não havendo impedimentos para a operação do mesmo, que possui 900 metros quadrados, assim mesmo inserido na APA possui porte mínimo e potencial poluidor baixo.

Torna-se necessárias informações complementares a respeito da intenção do município na ativação, devendo ser apresentada a metodologia da atividade, não havendo impedimentos na atividade de manutenção.

Não existe nenhuma estrutura de apoio. (capela, banheiro, almoxarifado, etc.)

Casimiro de Abreu, 26 de junho de 2019.

**Shana Ricão da Cruz**  
Fiscal Ambiental  
Matricula Nº 10.153

**Marcelo Ferreira Faria**  
Diretor do Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Portaria nº324 /2017