



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

Fls. 1 de 4

Processo nº 7631/16		Data/hora: 25/09/2017 às 13:30h
Requerente: Posto Nobre de Rio Dourado LTDA. EPP		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento/ Código da Atividade: 55.21.31 Abastecimento de combustíveis líquidos em postos com tanques subterrâneos		Bairro: Professor Souza
Local: RUA JOVELINO R. DOS SANTOS S/N		Tel: (22) 2778-9837
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Outros: -----
Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
LMI <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 801953.32 m E; 7512520.25 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>construção</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/>	<u>declividade média</u>	<input type="checkbox"/>	<u>nascentes</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	<u>poço</u>
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (x)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	<u>arbórea</u>	<input type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input type="checkbox"/>	<u>arbustiva</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>exótica</u>
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	<u>Zona rural</u>
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Outros

PROCESSO Nº 7631/16
RUBRICA URB FLS 63



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? RJ 142
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Propriedades rurais</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical	Observações:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()
	corte		risco de acidente geotécnico
<input checked="" type="checkbox"/>	aterro	<input checked="" type="checkbox"/>	restos de construção civil
	formação de talude		<u>risco de assoreamento/carreamento</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>impermeabilização do solo</u>		<u>arruamento</u>
	Outros		Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	<u>Outros: assoreamento</u>		Outros

5. Observações Gerais:

O Local não apresenta nenhuma atividade de construção. Trata-se de uma área plana sem árvores no local de intervenção.

PROCESSO Nº 7631116
RUBRICA JPB FLS 04




SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

Fls. 3 de 4

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



Registro Fotográfico de vistoria



P. M. CASIMIRO DE ABREU	
PROCESSO Nº	7631116
RUBRICA	JRB
	FLS. 65



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

Fls. 4 de 4



Vivian Pinto Bickel

Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula nº 6253

Casimiro de Abreu, 27 de outubro de 2017.

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017

