



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 1 de 4

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Processo nº 8748/17 | | Data/hora: 25/09/2017 às 13:30h | |
| Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu | | CNPJ: 29.115.458/0001-78 | |
| Empreendimento/ Código da Atividade: 33.51.50 - Implantação de loteamento residencial, comercial e misto. | | Bairro: Professor Souza | |
| Local: RUA JOVELINO R. DOS SANTOS S/N | | Tel: (22) 2778-9837 | |
| Outros: ----- | | | |
| (x) Área Pública | Possui Licença: (x) sim () não | | |
| () Área Particular | LMI (x) - CA () | | |
| Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria | | Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não | |
| Coordenadas UTM: UTM: 23K 795401.99 m E; 7509622.76 m S. | | | |

1. Características do Empreendimento


| 1.1. Atividade | | 1.2. Tipologia da Ocupação: | |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| x | <u>construção</u> | | comercial |
| | acréscimo em edificação existente/ ampliação | | residencial |
| | transformação de uso | | industrial |
| | Outros | x | <u>Outros: Loteamento Popular.</u> |

2. Caracterização da área:

| 2.1. Relevo: | | 2.2. Recursos Hídricos: | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | entre as cotas | | SIM (x) NÃO () |
| | <u>declividade média</u> | | <u>nascentes</u> |
| X | área plana | | <u>poço</u> |
| | área de baixada | x | <u>córregos, rios, lagos, canal</u> |
| | Outros | | rede de abastecimento |
| | | | Outros |

| 2.3. Vegetação: SIM (x) NÃO () | | 2.3.1. Tipo: | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| x | <u>arbórea</u> | x | <u>nativa</u> |
| x | <u>arbustiva</u> | x | <u>exótica</u> |
| | herbácea | | invasora |
| x | <u>gramíneas</u> | x | <u>pastagem</u> |

| 2.4. Solo: | | 2.5. Localização: | |
|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | rochoso | | Unidade de Conservação - Zona de Amortecimento da Reserva Biológica de Poço das Antas |
| x | <u>argiloso</u> | X | |
| | turfoso | | Zona de expansão urbana |
| | arenoso | | <u>Zona rural</u> |
| | Outros | | Área de Preservação Permanente |
| | | | Orla |
| | | | Outros |





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:

| 3.1. Infraestrutura: | | 3.2. Circunvizinhança | |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| x | abastecimento de água | | próximo a bem tombado - Qual? |
| x | <u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u> | | Rodovia - Qual? RJ 142 |
| x | rede de esgoto | | vizinho de posto de abastecimento |
| | pavimentado | | postos de saúde, clínicas, hospitais |
| x | Rede de drenagem de águas pluviais | | escola, templo religioso, hotel |
| x | <u>iluminação pública</u> | | centro comercial |
| x | fossa/ filtro/ sumidouro | | gasoduto, oleoduto |
| | Outros | x | <u>Outros: Propriedades rurais</u> |

4. Caracterização de possíveis problemas:

| 4.1. Danos à Vegetação: | | 4.1.1. Fragmentos de Vegetação | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| SIM () NÃO (x) | | SIM () NÃO (x) | |
| | poda radical | Observações: Não houve remoção de vegetação significativa para a implantação. | |
| | supressão | | |
| | queimada | | |
| | anelamento | | |
| | por aterro | | |
| | Outros | | |

| 4.2. Movimentação de Terra | | 4.2.1. Tipologia do Aterro: | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| SIM (x) NÃO () | | SIM (x) NÃO () | |
| | cutelo | | restos de construção civil |
| x | aterro | | <u>risco de assoreamento/carreamento</u> |
| | formação de talude | x | <u>arruamento</u> |
| x | <u>impermeabilização do solo</u> | | Outros |
| | Outros | | |

| 4.3. Poluição Hídrica: | | 4.4. Poluição Atmosférica: | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| x | <u>despejo de esgoto doméstico</u> | x | <u>particulado</u> |
| | resíduo industrial / químico | | ação de fogo / queimada |
| | <u>Outros: assoreamento</u> | | Outros |

5. Observações Gerais:

A área do empreendimento possui corpos hídricos que foram submetidos aos procedimentos de Demarcação de Faixa Marginal de Proteção, através do Processo nº E-07/507028/2010, tramitado no Instituto Estadual do Ambiente - INEA, que naquela oportunidade, emitiu a **CERTIDÃO AMBIENTAL CA Nº IN022508**, datada de 06/03/13, onde estabeleceu-se os limites de 30m (trinta metros) para ambas as margens dos Rio Lontra e do Córrego sem denominação específica, em trecho que margeia os loteamentos em questão.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 3 de 4

- Foi destacada na ocasião que existem lotes do empreendimento que se encontram nos limites estabelecidos como Faixa Marginal de Proteção - FMP, sendo os abaixo indicados na tabela a seguir

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



Casimiro de Abreu, 25 de setembro de 2017.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula nº 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017