



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732




## RELATÓRIO DE VISTORIA

01-DATA DE VISTORIA: <b>17/10/2023</b>	02-ATIVIDADE: <b>Ligação de energia elétrica</b>
03-TÉCNICO/FORMAÇÃO: <b>MARCELO FERREIRA FARIA</b>	
04-RAZÃO SOCIAL/NOME: <b>Águas do Rio 1 SPE S.A</b>	05-CNPJ/CPF: <b>42.310.775/0001-03</b>
06-ENDEREÇO <b>Estrada do Areal, Fazenda São João, s/n, Barra de São João, Casimiro de Abreu - RJ.</b>	
07-COORDENADAS GEOGRÁFICAS: <b>22°32'23.30"S; 42° 0'33.15"O</b>	08-N° FUNCIONÁRIOS: -----
09-CONTATO/CARGO:	10-TELEFONE:
11-DESCRIÇÃO OU MOTIVO <b>Visita técnica realizada para verificar a regularidade ambiental do “fornecimento de energia elétrica para um macromedidor 300 na coordenada: Latitude -22.545674, Longitude -42.011542”.</b>	
12-CARACTERIZAÇÃO DA AREA OU EMPREENDIMENTO <b>Foi realizada a vistoria no local sendo constatado que no local de captação existe um canal artificial.</b>	
13-CONCLUSÃO <b>Trata-se de serviço de utilidade pública necessário para o funcionamento do sistema operacional da concessionária.</b>	
<b>Casimiro de Abreu, em 17/10/2023</b>  <b>MARCELO FERREIRA FARIA</b> Diretor de Fiscalização Ambiental Matrícula 11.085	

## ANEXO - FIGURAS

### (A) Localização



**FIGURA 01:** Localização da residência.

### (A) Local a receber a energia



### (B) Corpo hídrico





**FIGURA 02:** Registro da Vistoria.