



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PREFEITURA DE Casimiro de Abreu

Trabalhando por Nossa Gente

PROCESSO Nº 8235/17  
FABRICA 487  
FLS 47

**RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**

Fls. 1 de 4

<b>Processo nº 8235/17</b>		Data/hora: 27/02/2017 às 13:30h	
Requerente: Luis Rogério Martins da Silva		CPF: 090.078.807-05	
Empreendimento/ Código da Atividade: 4313-4/00 Obras de Terraplanagem		Bairro: Stocklin	
		Tel: (22) 9885 75657	
Local: Sítio Santa Helena, Rodovia RJ 142, km 12.		Outros: -----	
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM: 23 K 786990.43 m E; 7521430.10 m S			

**1. Características do Empreendimento**

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	construção		comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	residencial
<input checked="" type="checkbox"/>	transformação de uso		industrial
	Outros		Outros: Obras Públicas de Infraestrutura

**2. Caracterização da área:**

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		<b>SIM ( x )</b>	<b>NÃO ( )</b>
	entre as cotas		
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média		<input checked="" type="checkbox"/> nascentes
	área plana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cursos d'água natural
	área de baixada		<input type="checkbox"/> Canal e lago artificial
	Outros		<input type="checkbox"/> rede de abastecimento
			<input type="checkbox"/> Outros

2.3. Vegetação: SIM ( x ) NÃO ( )		2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> exótica
	herbácea		<input type="checkbox"/> invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso		Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso		Zona de expansão urbana
	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Zona rural
	arenoso		
	Outros		Outros

**3. Características do entorno:**



## RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Fls. 2 de 4

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
	coleta de resíduos sólidos urbanos	x	Rodovia - Qual? RJ 142
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
	iluminação pública		centro comercial
	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	Outros: Propriedades rurais

### 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical	Observações: A vegetação ciliar ao corpo hídrico não sofrerá intervenção.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( x )	NÃO ( )	SIM ( x )	NÃO ( )
x	corte		restos de construção civil
x	aterro	x	<u>material terroso</u>
x	formação de talude		Outros
	<u>impermeabilização do solo</u>		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	x	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
x	<u>Outros: assoreamento</u>		Outros

### 5. Observações Gerais:

O local da intervenção não apresenta vegetação significativa, sendo composto por pastagem e algumas arbustos isolados.

O local apresenta um curso d'água natural na parte inferior ao empreendimento, segundo memorial descritivo não serão realizadas intervenções em sua APP, esta que é coberta por vegetação significativa, composta por indivíduos arbóreos. Deve ser tomadas medidas de proteção durante a atividade para não haver carreamento para o corpo hídrico.

**RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**

Fls. 3 de 4

PMCA/RJ  
PROCESSO Nº 8235/17  
V09 FLS 49

**6. Anexo I – Registro fotográfico da vistoria no local**



**FIGURA 1:** Localização do empreendimento e entorno. Detalhe do distanciamento dos corpos hídricos. Imagem Google.



**FIGURA 2:** Área de intervenção



**RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**

Fls. 4 de 4

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	8235/14
PUBLICA	WB FLS 50



**FIGURA 3:** Vegetação presente na APP do curso d'água.

Casimiro de Abreu, 12 de março de 2018.

*Vivian Pinto Bickel*  
**Vivian Pinto Bickel**  
Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Matrícula nº 6253

*Marcelo Ferreira Faria*  
**Marcelo Ferreira Faria**  
Diretor do Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Portaria nº 0324/2017