



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO**

Fls. 1 de 4

Processo nº 6679/18		Data/hora: 22/10/18 11:00h
Requerente: W. O MAGALHÃES.		CNPJ: 05.018.233/0001-35
Empreendimento: Coleta e Processamento de Resíduos não-perigosos		Bairro: Vista Alegre
Código da Atividade (cnae): 3811-4/00 – Coleta de Resíduos não-perigosos		Tel: (22) 997791209
Local: Rua Humberto Marinho S/Nº BR 101.		Outros: -----
<input checked="" type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: () sim (x) não	
<input type="checkbox"/> Área Particular	LAS () - CA ()	
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não
Coordenadas UTM = 23 K 789395.00 m E; 7511328.00 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>comercial</u>
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: processamento de entulho</u>	<input type="checkbox"/>	Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM (x) NÃO ()
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	Olho d'água
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	<u>rede de abastecimento</u>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input type="checkbox"/>	Unidade de Conservação
<input type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Orla
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Zona Mista</u>



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA A/RJ
 LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO**

PROCESSO Nº 6679/18
 MUNICIPALIDADE AB FLS 73

Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	x	<u>Rodovia - Qual?</u> BR 101
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola, templo religioso, hotel</u>
x	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	<u>Outros: Parque de exposição</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM (x) NÃO ()	
	poda radical	Não há formação de vegetação significativa na área de intervenção para a atividade.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo		Outros:
			restos de construção civil
			material terroso

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:	x	Outros:



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO - PROCESSO Nº 6079/18

PUBLICA UB FLS 74

Fis. 3 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e distância de corpo hídrico.



Figura 1: Definição da área de cessão de uso.



Figura 2: Área de intervenção e rede de drenagem natural.



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO MCA/RJ

Fis. 4 de 4

PROCESSO Nº 6679/18

PROPOSTA URB FLS 75


a) Área de apoio



b) Local da atividade



c) Máquina de processar entulho.



d) Área de depósito temporário.

FOTO: Imagens da vistoria

Na vistoria realizada foi observado que o local da atividade não necessitará de intervenção em vegetação nem APP. A atividade não gera resíduos perigosos, não se vislumbrou impactos ao meio ambiente para a atividade. Toda a estrutura utilizada é móvel.

Casimiro de Abreu, 22 de outubro de 2018.

Vivian Pinto Bickel

Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização Ambiental
Mat. 6253

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria

Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017