



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls. 1 de 3

Processo nº 5296/18		Data/hora: 10/07/18 11:00h
Requerente: M. M. R CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS		CNPJ: 08.971.738/0001.08
Empreendimento: Escritório de Prestação de Serviços.		Bairro: São João
Código da Atividade: 43.88-1-99 Serviços especializados em construção não especificados anteriormente.		Tel: (22) 97405-7554
Local: Rua 02, Lote 1, Quadra J, Bairro São João.		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input checked="" type="checkbox"/> fechado <input type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 24 K 191972.00 m E; 7504819.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade	1.2. Tipologia da Ocupação:
Construção	<input checked="" type="checkbox"/> comercial
acréscimo em edificação existente/ ampliação	residencial
transformação de uso	industrial
Outros: Regularidade de Operação	Outros

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:	2.2. Recursos Hídricos:
<input type="checkbox"/> entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> declividade média	<input type="checkbox"/> nascentes
<input checked="" type="checkbox"/> <u>área plana</u>	<input type="checkbox"/> poço
<input type="checkbox"/> área de baixada	<input type="checkbox"/> córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> rede de abastecimento
	<input checked="" type="checkbox"/> caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> não	2.3.1. Tipo:
<input type="checkbox"/> arbórea	<input type="checkbox"/> nativa
<input type="checkbox"/> arbustiva	<input type="checkbox"/> exótica
<input type="checkbox"/> herbácea	<input type="checkbox"/> invasora
<input type="checkbox"/> gramíneas	<input type="checkbox"/> pastagem

2.4. Solo:	2.5. Localização:
<input type="checkbox"/> rochoso	<input type="checkbox"/> Unidade de Conservação
<input type="checkbox"/> <u>argiloso</u>	<input type="checkbox"/> Zona urbana
<input type="checkbox"/> turfoso	<input type="checkbox"/> Zona de expansão urbana
<input checked="" type="checkbox"/> arenoso	<input type="checkbox"/> Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Zona rural
	<input checked="" type="checkbox"/> Orla
	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Zona Mista 3 - ZM 3



PREFEITURA DE
Casimiro de Abreu
 Trabalho por
 ESSO N.º 5226/18
 FLS. 54

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls. 2 de 3

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos		Rodovia - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: residências

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical	Descrição: -----	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros
	impermeabilização do solo		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

PROCESSO Nº 5296/18
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FLS. 55
Fls. 3 de 3

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



Casimiro de Abreu, 10 de junho de 2018.


Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017