



RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL

Fls. 1 de 3

Processo nº 7318/18		Data/hora: 07/06/18 09:00h
Requerente: LDN Empreendimentos e Construções Eirelli.		CNPJ: 30.115.126/0001-72
ATIVIDADE: Escritório		Bairro: Santa Ely
Código da Atividade: CÓDIGO CNAE: 41.20-4-00 Construção de Edifícios		Tel: (22) 2778-5125
Local: Rua Saulo Ramos, 1215		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 787975.88 m E; 7509737.97 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	x	<u>comercial</u>
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso		industrial
x	<u>Outros: ESCRITÓRIO</u>		Outros

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	declividade média		nascentes
x	<u>área plana</u>		poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros		<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: () Sim (x) não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea		nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva		exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea		invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:		
<input type="checkbox"/>	rochoso	Unidade de Conservação:	x	Zona urbana
x	<u>argiloso</u>			Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	Área de Preservação Permanente		Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso			
<input type="checkbox"/>	Outros	Orla		<u>Outros:</u>



RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL

Fls. 2 de 3

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia</u> – BR 101
x	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	<u>pavimentado</u>	x	postos de saúde, clínicas, hospitais
x	<u>galeria de águas pluviais</u>	x	<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
x	<u>iluminação pública</u>	x	<u>centro comercial</u>
x	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical	Descrição: -----	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo		Outros
			restos de construção civil
			material terroso

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA – 30/2018
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL

Fls. 3 de 3

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização do escritório em relação ao entorno.



FIGURA 2: Fachada do escritório.

Casimiro de Abreu, 05 de novembro de 2018.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização Ambiental
Matrícula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria

Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017