



**RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

Processo nº 7827/18		Data/hora: 27/11/18 13:00h
Requerente: Construtora Quartier de Casimiro de Abreu LTDA - ME.		CNPJ: 36.290.823/0001-46
ATIVIDADE: 35.31.21 Implantação de rede de distribuição de Água Potável, 35.41.12 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário		Bairro: Loteamento Montebello
Local: Rua dos Trevos, Rua dos Eucaliptos e Rua das Rosas.		Tel: _____
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Outros: _____
Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/> vencida		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 788815.44 m E; 7509977.98 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Extensão de rede de água e esgoto.	<input type="checkbox"/>	Outros

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM () NÃO (x)	
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
		<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: () Sim (x) não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	Unidade de Conservação:	<input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso		<input type="checkbox"/> Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	Área de Preservação Permanente	<input type="checkbox"/> Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso		<input type="checkbox"/> Outros: _____
<input type="checkbox"/>	Outros	Orla	



PMCA/RJ
Casimiro de Abreu
 PROCESSO Nº 7827/18
 RUBRICA [assinatura] FLS 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia - BR 101</u>
x	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
x	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola, templo religioso, hotel</u>
x	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
x	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	<u>Outros: Residência e propriedade rural</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical	Descrição: -----	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO ()		SIM () NÃO (x)	
x	corte		restos de construção civil
x	aterro	x	risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		material terroso
	impermeabilização do solo		Outros
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	x	particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros



**RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização das ruas a sofrerem intervenção.



FIGURA 2: Imagens da vistoria Rua dos Eucalipto e Dos trevos.



PMCA/RJ
PROCESSO Nº 7827/18
Casimiro de Abreu
Assessoria de Meio Ambiente
RUBRICA MA FLS 15

RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL

Fls. 4 de 4



FIGURA 3: Imagens da vistoria Rua das Flores.

Em vistoria ao local observou-se residências no local e loteamento em fase de implantação. Não existem danos a vegetação previsto nem Áreas de Preservação próximo à intervenção. Trata-se de atividade de porte mínimo e impacto poluidor insignificante. Sendo os impactos previstos passíveis de controle.

Casimiro de Abreu, 27 de novembro de 2018.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização Ambiental
Matricula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria 0324/2017