



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 1 de 4

Processo nº 9398/18		Data/hora: 10/12/2018 às 10:30h
Requerente: Rafael das Costa Freire		CPF: 087.491.457-46
Empreendimento: Desmembramento com intervenção de APP.		Bairro: Village do Poeta
Local: Rua Maria Inês da Silva, 711		Tel: (22) 99958-5837
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Outros: -----
Possui Licença: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não		
LPI <input checked="" type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 788387.22 m E; 7510128.80 m S.		

1. Características do Empreendimento

PROCESSO Nº 9398/18
RUBRICA JB FLS 42

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	X	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso		industrial
x	Outros: Desmembramento	x	Outros: Revegetação de FMP

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM (x) NÃO ()	
<input type="checkbox"/>	declividade média		nascentes
X	área plana		poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	x	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros		rede de abastecimento
			Outros:

2.3. Vegetação: SIM (x) NÃO (x)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	x	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	x	exótica
x	herbácea		invasora
x	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	X	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso		Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	x	Zona rural
x	arenoso		
<input type="checkbox"/>	Outros		Outros



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 2 de 4

PROCESSO Nº 9398/18

RUBRICA UB F. 43

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? RJ 142
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	centro comercial
	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: residencias</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM (x)	NÃO ()
	poda radical	Observações: A vegetação existente será complementada com a revegetação proposta.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		<u>material terroso</u>
	formação de talude		Outros
	<u>impermeabilização do solo</u>		
	risco de acidente geotécnico		
	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>		
	<u>arruamento</u>		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico (Material percolado)		ação de fogo / queimada
	<u>Outros: assoreamento</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: emissão de vapores de combustíveis

5. Observações Gerais:

Trata-se de área urbana consolidada, sendo previsto o parcelamento através de desmembramento de área urbana com 2.490,00m² em 6 lotes com as seguintes dimensões: 1A 368 m², 1B 361 m², 1C 360 m², 1D 390 m², 514 m² e 1F 496 m². Além do desmembramento a revegetação FMP demarcada pela FEEMA. Regularização de muro existente por se tratar intervenção de APP de baixo Impacto prevista na Resolução CONEMA nº 83 de 26/07/2018. A intervenção consistirá em manutenção de muro existente e revegetação da FMP demarcada de 15 metros.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fis. 3 de 4

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	9398/18
RUBRICA	85
FLS	44

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



Coordenadas UTM 23 K 788387.22 m E; 7510128.80 m S.

Resgate de imagens Google Earth

a) 2006



b) 2018





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PMCA/RJ
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

PROCESSO Nº 938119 Fls. 4 de 4

RUBRICA *WB* FLS 45



Parte de área a ser desmembrada



Parte de área a ser desmembrada



Área a ser revegetada.



Área a ser revegetada

Casimiro de Abreu, 10 de dezembro de 2018.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017