



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 1 de 3

Processo nº 761/2020		Data/hora: 14/02/2020 10:00h
Requerente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Águas de Casimiro		CNPJ: 30.419.220/0001-15
Empreendimento: Abertura mecanizada de via de acesso à ETA.		Localidade: Sede
Código da Atividade: CNAE 9603-3/01 - 4299-5/99 – Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente;		Tel: (22) 2778-1581
Local: Rodovia Serramar, KM 61, RJ 142, Vargem Grande, Casimiro de Abreu.		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM 23 K 788317.27 m E; 7511961.73 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: <u>Manutenção</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: manutenção de rede

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<u>rede de abastecimento</u>
		<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> não		2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>



**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 2 de 3

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? BR 142
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros		Outros:

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	poda radical	Descrição: O local a sofrer intervenção é coberto por Vegetação em estágio Médio de Regeneração e gramíneas. Não havendo previsão de supressão.	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO ()		SIM (x) NÃO ()	
<input checked="" type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input checked="" type="checkbox"/>	aterro	<input checked="" type="checkbox"/>	material terroso
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros: material da movimentação
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico	<input checked="" type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros

Casimiro de Abreu, 14 de fevereiro de 2020.

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria
 Diretor do Departamento de Fiscalização
 Ambiental
 Portaria nº 0324/2017



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 3 de 3

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



Registro da Vistoria:



Vista da área onde existe a tubulação.



Vista da tubulação.