



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.1 de 4

Processo nº 2487/19		Data/hora: 11/06/2019 às 11:30h	
Requerente: ULTRA LAGOS COMÉRCIO DE GLP LDTA EPP		CNPJ: 28.876.429/0001-05	
Empreendimento/ Código da Atividade: 4784-9/00 – Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).		Distrito: Barra de São João	
Local: Loteamento Bairro Leda, S/N, Lotes 25, Quadra 02.		Tel: (22) 99760-6103	
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Possui Licença: () sim () não LPI () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário (x) sim () não	
Coordenadas: 22°34'53.00"S; 41°59'19.00"O			

1. Características do Empreendimento


1.1. Atividade	1.2. Tipologia da Ocupação:
<input type="checkbox"/> construção	X comercial
<input type="checkbox"/> acréscimo em edificação existente/ ampliação	residencial
<input type="checkbox"/> transformação de uso	industrial
<input type="checkbox"/> Outros	x <u>Outros: Depósito de Gás</u>

2. Caracterização da área:

2.1. Relevô:	2.2. Recursos Hídricos:
<input type="checkbox"/> entre as cotas	SIM () NÃO (x)
<input type="checkbox"/> declividade média	<input type="checkbox"/> nascentes
X <input checked="" type="checkbox"/> área plana	<input type="checkbox"/> poço
<input type="checkbox"/> área de baixada	<input type="checkbox"/> córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> rede de abastecimento
	<input type="checkbox"/> Outros:..

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (x)	2.3.1. Tipo:
<input type="checkbox"/> arbórea	<input type="checkbox"/> nativa
<input type="checkbox"/> arbustiva	x <input checked="" type="checkbox"/> exótica
<input type="checkbox"/> herbácea	<input type="checkbox"/> invasora
<input type="checkbox"/> gramíneas	<input type="checkbox"/> pastagem

2.4. Solo:	2.5. Localização:
<input type="checkbox"/> rochoso	X <input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana
x <input checked="" type="checkbox"/> argiloso	
<input type="checkbox"/> turfoso	<input type="checkbox"/> Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/> arenoso	<input type="checkbox"/> Zona rural
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Outros





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? Rod. Amaral Peixoto
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Residências e comércios</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		Observações: Não existe intervenção a vegetação. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PNEC/2010 PROCESSO Nº 2487119 RUBRICADO: [assinatura] 72 </div>
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		<u>material terroso</u>
	formação de talude		Outros
	<u>impermeabilização do solo</u>		
	risco de acidente geotécnico		
	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>		
	<u>arruamento</u>		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico (Material percolado)		ação de fogo / queimada
	<u>Outros: assoreamento</u>		Outros:

5. Observações Gerais:

Em vistoria constatou-se que o empreendimento segue as normas previstas para a atividade. Foram observados os mecanismos de segurança.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fis.3 de 4

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



22°34'53.00"S; 41°59'19.00"O

Registro Fotográfico de vistoria



a) Fachada



b) Vista da Área de depósito e circulação



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fis.4 de 4



c) Depósito de bujões vazios.



d) Extintores e placas informativas



e) Veículo de entrega



f) Administrativo e sanitários.

Casimiro de Abreu, 13 de junho de 2019.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula nº 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017

