



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

Processo nº 2449/2023		Data/hora: 19/04/2023 às 15:30 h
Requerente: C. G. BRAGA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTO CENTER SÃO CRISTÓVÃO)		CNPJ: 08.679.114/0001-11
Código da Atividade / CNAE: (INEA - 08.02.06) - Reparação e manutenção mecânica e elétrica de veículos automotores. Atividades descritas nos CNAES: 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.20-0-08 - Serviços de capotaria; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; e, 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas)		Bairro: Industrial
Local: Rua Olga Teixeira de Faria, nº 127		Tel: (22) 2278-5050/ (22) 9880-2513
Outros: -----		
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LO <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> nº IN045517	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 787759.86 m E; 7511736.76 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (X)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

x	Outros: pavimentado		Orla		Outros:
---	------------------------	--	------	--	---------

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
X	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
X	coleta de resíduos sólidos urbanos	x	Rodovia - Qual? Rodovia Mário Costa -BR 101
X	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
X	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
X	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
X	iluminação pública		centro comercial
	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros: Condomínio Industrial

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical	Observações:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (X)	SIM ()	NÃO (X)
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros
	impermeabilização do solo		
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
X	despejo de esgoto doméstico (rede coletora)		particulado (massa corrida)
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
X	Outros: óleo		Outros:

5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.

**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL
ANEXO I**




FIGURA 1: Localização do empreendimento, imagem obtida pelo *Programa Google Earth*.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.

(A) Fachada



(B) Oficina



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

(C) Manutenção de peças



(D) Recarga de bateria



(E) Troca de óleo



(F) CSAO



(G) Saída de água



(H) Área de lavagem de peças



(I) Área de depósito de material contaminado



FIGURA 2: Registro fotográfico da vistoria.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

Foi observado que a empresa opera a atividade no local em conformidade com a legislação, dentro dos padrões necessários para evitar a contaminação de recursos hídricos e do solo, sendo toda a área impermeabilizada, contendo canaletas, que direcionam o efluente para a caixa Separadora de Água e óleo (CSAO). No momento da vistoria foi verificado o funcionamento do sistema, este se mostrou eficiente.

Trata-se de oficina localizada na área de Preservação Permanente do Rio Indaiáçu, estando entretanto em área consolidada, nas margem de corpo hídrico canalizado, que inclusive o Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ, quando realizou a demarcação da Faixa Marginal (IGREJA) declarou não haver FMP a ser demarcada no local. Sendo assim para efeitos de Licenciamento não será considerada a área como APP (Área de Preservação Permanente).

A área possui toda a infraestrutura instalada, sendo observado que o local possui abastecimento regular de energia elétrica, abastecimento de água pela concessionária, o esgoto é despejado na rede coletora existente, o piso já é impermeabilizado, possuindo todas as condições para operar a oficina.

Casimiro de Abreu, 24 de abril de 2023.

Mariele Grativol Peixoto Pereira

Bióloga
Assessor Especial - 2
Matrícula 14.873

Marcelo Ferreira Faria

Diretor do Depto. de Fiscalização
ambiental
Engenheiro Florestal
Matrícula 11.085