



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**RELATÓRIO DE VISTORIA  
 LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 1 de 4

<b>Processo nº 4994/19</b>		Data/hora: 12/06/19 11:00h
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Regularização Ambiental de Cemitério Horizontal Existente.		Localidade: Palmital
Código da Atividade: CNAE 9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios; CNAE: 9603-3/03 - Serviços de sepultamento		Tel: (22) 2778-1099
Local: Estrada Velha de Rio Dourado, KM 0,2 – Barra de São João, Casimiro de Abreu.		Outros: -----
( x ) Área Pública ( ) Área Particular	Possui Licença: ( ) sim ( ) não LAS ( ) - CA ( )	
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário ( ) sim ( x ) não	
Coordenadas UTM 24 K 192255.96 m E; 7506136.46 m S..		

**1. Características do Empreendimento**

<b>1.1. Atividade</b>	<b>1.2. Tipologia da Ocupação:</b>
Construção	comercial
acréscimo em edificação existente/ ampliação	residencial
transformação de uso	industrial
Outros: Regularidade de Operação e Gestão	X Outros: sepultamento

**2. Caracterização da área:**

<b>2.1. Relevo:</b>	<b>2.2. Recursos Hídricos:</b>
entre as cotas	<b>SIM ( ) NÃO ( x )</b>
declividade média <b>PMCA/RJ</b>	nascentes
x <u>área plana</u> <b>PROCESSO Nº 4994/19</b>	poço
área de baixada	córregos, rios, lagos, canal
Outros <b>RUBRICADA</b> <b>FLS. 50</b>	<u>rede de abastecimento</u>
	caminhão pipa (cisterna)

<b>2.3. Vegetação: ( x ) Sim ( ) não</b>	<b>2.3.1. Tipo:</b>
arbórea	nativa
arbustiva	x exótica
x herbácea	invasora
x gramíneas	pastagem

<b>2.4. Solo:</b>	<b>2.5. Localização:</b>
rochoso	Unidade de Conservação
x <u>argiloso</u>	x Zona urbana
turfoso	Zona de expansão urbana
arenoso	Área de Preservação Permanente
Outros	Zona rural
	Outros:



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 2 de 4

**3. Características do entorno:**

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia</u> - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	<u>pavimentado</u>		postos de saúde, clínicas, hospitais
	<u>galeria de águas pluviais</u>		<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
x	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	<u>Outros</u> : residências e propriedades rurais.

**4. Caracterização de possíveis problemas:**

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical	Descrição: -----	
	supressão	PMCA/RJ PROCESSO Nº <u>4994119</u> RUBRICA <u>UA</u> FLS <u>51</u>	
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		risco de assoreamento/carreamento
	formação de talude		arruamento
	impermeabilização do solo		Outros
			restos de construção civil
			material terroso
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros: percolado do produto da coligação		Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 3 de 4

**5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.**



**Registro da Vistoria:**



Vista do cemitério, área externa do cemitério.



Vista da área interna.


PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	4994113
RUBRICA	A FLS 52



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**LICENÇA DE OPERAÇÃO E CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4




Área com maior concentração de jazigos.



Área com menor concentração de jazigos.



Área com manutenção precária



Área sem definição de áreas individuais de sepultura.

Fotos: Vistoria.

Quanto à localização, o cemitério encontra-se fora de Área de Preservação Permanente, e não está inserido em Área de Proteção Ambiental, sendo apto a ser mantido no local.

Em relação à situação atual foi constatado em vistoria que parte do cemitério encontra-se em condições precárias de operação, sendo verificada falta de delimitação nos jazigos ocupados e heterogeneidade na metodologia do sepultamento.

Considerando a localização, a análise das sondagens apresentadas e a topografia do local; não vislumbramos riscos de impacto no lençol freático.

A análise da documentação apresentada e a vistoria não foram suficientes para subsidiar a análise da metodologia da operação, por não ficarem claras quais as ações serão realizadas para a realização da continuidade da operação.

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	4994179
RUBRICA	JA
FLS	53

Casimiro de Abreu, 20 de agosto de 2019.

*Vivian Pinto Bickel*  
**Vivian Pinto Bickel**  
Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Matrícula 6.253

*Marcelo Ferreira Faria*  
**Marcelo Ferreira Faria**  
Diretor do Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Portaria nº324 /2017