



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 1 de 4

Processo nº 7260/2020		Data/hora: 13/10/2020 10:00h
Requerente: Emfoc Serviços Imobiliários LTDA		CNPJ: 13.941.375/0001-06
Empreendimento: Limpeza e desassoreamento de corpo hídrico		Bairro: Sede/Zona Rural
Código da Atividade: -		Tel: (22) 2778-1229
Local: Fazenda Imperial, BR 101, Km 205.		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM 23 K 790659.84 m E; 7511875.36 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	<u>comercial</u>
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Limpeza e desassoreamento de corpo hídrico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Agropecuária

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM (x)	NÃO ()
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	poço
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	<u>rede de abastecimento</u>
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação (APA São JOÃO)
<input type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros: Impermeabilizado	<input type="checkbox"/>	Orla
		<input type="checkbox"/>	<u>Outros: Propriedade rural em zona mista - ZM.</u>



**RELATÓRIO DE VISTORIA
 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

Fls. 2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>	<input type="checkbox"/>	próximo a bem tombado - Qual?
<input type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	x	<u>Rodovia</u> – Qual BR 101.
<input type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input type="checkbox"/>	<u>pavimentado</u>	<input type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>	<input type="checkbox"/>	<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
<input type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>	<input type="checkbox"/>	<u>centro comercial</u>
<input type="checkbox"/>	estação de tratamento de esgoto	X	gasoduto, oleoduto
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	poda radical	Descrição: A vegetação é composta por pastagem, herbáceas e algumas árvores isoladas.	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	risco de assoreamento/carreamento
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	arruamento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	<u>resíduo industrial / químico</u>	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
x	Outros: suspensão de particulados.	<input type="checkbox"/>	Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 3 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização do corpo hídrico a ser desobstruído e desassoreado.

(A)



(B)





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls. 4 de 4





FIGURA 2: Fotos da Vistoria.

Foi vistoriado cerca de 800 metros de corpo hídrico. Trata-se de corpo hídrico natural, em avançado estágio de assoreamento, necessitando de limpeza de sua calha para desobstrução. A calha encontra-se com excesso de gramíneas e materiais depositados. Torna-se necessária a limpeza e o desassoreamento de todo o trecho para proporcionar a melhoria do fluxo, contribuindo para evitar alagamentos. A operação não necessitará de realizar danos à vegetação arbórea.

Casimiro de Abreu, 21 de outubro de 2020.


**Osvaldo Sebastião de Oliveira
Filho**
Técnico em Agropecuária
Matrícula 6.504


Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº0324/2017