



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**RELATÓRIO DE VISTORIA**

Fls.1 de 4

<b>Processo nº 6976/2020</b>		Data/hora: 02/10/2020 às 11:00h
Requerente: Terra Sol Empreendimento Imobiliário - LTDA		CNPJ: 16.608.755/0001-88
Empreendimento/ Código da Atividade: CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		Distrito: Barra de São João
Local: Loteamento Campo Verde		Tel: (22) 99901-5833
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular		Outros: -----
Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não		
LPI <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Coordenadas: 22°31'56.15"S; 41°59'36.55"O		

**1. Características do Empreendimento**


1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input type="checkbox"/>	Outros: Construção de passagem sobre corpo hídrico	<input type="checkbox"/>	Outros:

**2. Caracterização da área:**

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM ( x )
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	NÃO ( )
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
		<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
		<input type="checkbox"/>	Outros:.

2.3. Vegetação: SIM ( x ) NÃO ( )		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
RELATÓRIO DE VISTORIA

Fls.2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	coleta de resíduos sólidos urbanos		Rodovia - Qual? RJ
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	iluminação pública		centro comercial
x	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	Outros: Loteamentos

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( x )	NÃO ( )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical	Observações: Não existe vegetação significativa a ser suprimida, sendo o impacto em herbáceas. 	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
x	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( x )	NÃO ( )	SIM ( )	NÃO ( )
	corte		restos de construção civil
	aterro	x	risco de <u>assoreamento/carreamento</u>
	formação de talude	x	<u>arruamento</u>
x	<u>impermeabilização do solo</u>		Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico (Material percolado)		ação de fogo / queimada
x	<u>Outros: assoreamento</u>		Outros:

5. Observações Gerais:

Em vistoria constatou-se que a intervenção proporcionará melhoria da mobilidade urbana. Não existe vegetação significativa a ser suprimida, sendo a cobertura exclusivamente composta de gramíneas.

A área de intervenção está localizada na APP do corpo hídrico denominado Canal de Marins, sendo que nas duas margens existe o afastamento de 30 metros. A APP não foi reflorestada até o momento. Estando prevista o reflorestamento da margem do Loteamento Campo verde no âmbito do licenciamento Ambiental do Loteamento (PA 8584/2018 – LIO 03/2018). A intervenção prevista é de cerca de 1.000m<sup>2</sup> de área de preservação permanente.



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
RELATÓRIO DE VISTORIA

6. Anexo I – Imagem Google Earth.

Fls.3 de 4



24 K 192076.54 m E; 7505172.59 m S

Vista da área de intervenção.

(A) Vista da Área



FMCA/RJ	
PROCESSO Nº	6976/2020
MUNICÍPIO	MJ
	FLS 33



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
RELATÓRIO DE VISTORIA

Fls.4 de 4

(B) Vista do corpo hídrico – trecho a ser  
manilhado



(C) Vista da margem do Loteamento Novo  
Palmital que sofrerá intervenção.



Casimiro de Abreu, 15 de outubro de 2020.

**Shana Ricão da Cruz**  
Fiscal Ambiental  
Matrícula nº 10.153

**Marcelo Ferreira Faria**  
Diretor do Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Portaria nº 0324/2017

PMBA/RJ	
PROCESSO Nº	6976/2020
DATA	11/10/2020
FLS	34