



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

Processo nº 2170/2023		Data/hora: 11/05/2023
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Atividade: 26.05.19 - 4211-1/01 Repavimentação, conservação, reparação e recuperação de vias urbanas, estradas de servidão e vias de acesso a imóveis rurais já impermeabilizadas e praças.		Bairro: Santa Irene
Local: Rua K.		Tel: -----
Outros: -----		
(<input checked="" type="checkbox"/>) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim (<input checked="" type="checkbox"/>) não LO () - CA () INEA	
Lote () fechado (<input checked="" type="checkbox"/>) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim () não	
Coordenadas Geográficas UTM: 24 K 193184.88 m E; 7501946.85 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: reforma de praça	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: recreação

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM () NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)	
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso		Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso		
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros: Núcleo Urbano Informal consolidado



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	coleta de resíduos sólidos urbanos		Rodovia - Qual? Rodovia Mário Costa -BR 101
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
x	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	iluminação pública		centro comercial
	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros:

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical	Observações:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM () NÃO (X)		SIM () NÃO (X)	
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude	x	Outros
	impermeabilização do solo		
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico (Fossa-filtro-sumidouro e rede coletora)	x	particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
x	Outros: entulho de construção civil		Outros:

5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.

**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL
ANEXO I**




FIGURA 1: Localização da empresa.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.

(A) Vistoria



(B) Vistoria



(C) Vista da Praça



(D) Vista da Praça





**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL**

(E) Vista da Praça



(F) Quadra



FIGURA 2: Registro fotográfico da vistoria.

Trata-se de local com características urbanizadas, com arruamento, rede de drenagem de águas pluviais, coleta de resíduos domiciliares e rede elétrica já existente. Foi observado que a Praça não está inserida em nenhuma APP e nem Unidade de Conservação da Natureza, sendo as atividades previstas de impacto insignificante, passíveis de mitigação e controle.

Casimiro de Abreu, 16 de maio de 2023.

LETÍCIA SCHUAWER BENEVENUTO
Assistente 2
Matrícula: 15.285

**MARIELLE GRATIVOL PEIXOTO
PEREIRA**
Assessor Especial 2
Matrícula: 14.873

MARCELO FERREIRA FARIA
Diretor de Fiscalização Ambiental
Matrícula 11.085