



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

Fls. 1 de 6

Processo nº 5.711 /2022		Data/hora: 30/08/2022 às 14: 45hs.	
Requerente: Luiz Henrique Gaspar		CPF: 538.542.927-91	
Empreendimento: Obras de Terraplanagem		Bairro: Barra do Sana	
Código da Atividade (cnae): 4120-4/00 Obras de Terraplanagem		Tel: (22) 2778-1560	
Local: Estrada Serramar RJ 142, Residencial Ecológico Floresta do Sana, L7 QB		Outros: -----	
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM: 23k 787490.99 m E 7523354.23 m S			

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	x	<u>Comercial</u>
<input type="checkbox"/>	Acréscimo em edificação existente/ ampliação		Residencial
<input type="checkbox"/>	Transformação de uso		Industrial
x	<u>Outros: Corte e aterro, entrada de acesso e vala de drenagem</u>		Outros: rural

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM (x) NÃO (x)	
x	<u>declividade média</u>		Olho d'água
<input type="checkbox"/>	área plana		poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	x	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
<input type="checkbox"/>	Outros:		rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		x	<u>banheiro químico</u>

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea		nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva		exótica
x	<u>herbácea</u>		invasora
x	<u>gramíneas</u>	x	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso		Unidade de Conservação
x	<u>argiloso</u>		Zona urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	x	<u>Zona de expansão urbana</u>
<input type="checkbox"/>	arenoso		Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/>			Zona rural



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

Fls. 2 de 6

Outros	Orla	Outros:
--------	------	---------

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
X	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	X	<u>Rodovia - Qual? RJ 142</u>
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado	X	<u>postos de saúde, clínicas, hospitais</u>
	galeria de águas pluviais	X	<u>escola, templo religioso, hotel</u>
	iluminação pública	X	<u>centro comercial</u>
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros: não pavimentado	X	<u>Outros: propriedades rurais</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()
	poda radical	<u>Descrição: O morro a ser feito o corte para nivelamento é desprovida de vegetação arbórea.</u>	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
X	<u>por aterro</u>		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:			
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()		
X	<u>corte</u>	X	<u>risco de acidente geotécnico</u>		restos de construção civil
X	<u>aterro</u>	X	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>	X	<u>material terroso</u>
X	<u>formação de talude</u>		arruamento		Outros:
	impermeabilização do solo		Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico	X	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

Fls. 3 de 6

x	<u>Outros: material lixiviado.</u>	x	<u>Outros: máquinas</u>
---	------------------------------------	---	-------------------------

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

ANEXO I



Imagem 1: Imagem do Programa Google Earth.



Imagem 2: Identificação da propriedade.



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

Fls. 4 de 6



Imagem 3: Estrada de acesso a propriedade.



Imagem 4: Vista lateral da área de intervenção.



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI

Fls. 5 de 6



Imagem 5: Vista frontal da área de intervenção.



Imagem 6: Vista da área do corte.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Departamento de Fiscalização Ambiental**

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LI**

Fls. 6 de 6

Casimiro de Abreu, 27 de Setembro de 2022.

MARIELLE GRATIVOL
Assessor Especial -2
Matrícula: 14873