



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099

PMCA/RJ

PROCESSO Nº 5415/2020

FLS 52

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA  
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls.1 de 4

<b>Processo nº 5415/2020</b>		Data/hora: 01/10/20 11:00h
Requerente: Ampla Energia e Serviços S/A		CNPJ: 33.050.071/0001-58
Empreendimento: Rede de Distribuição de Energia Elétrica (V <= 1kv)		Localidade: Ribeirão
Código da Atividade (cnae): 3514-0/00 Distribuição de Energia Elétrica		Tel:
Local: Estrada do Ribeirão.		Outros: -----
( x ) Área Pública	Possui Licença: ( ) sim ( x ) não	
( x ) Área Particular	LAS ( ) - CA ( )	
( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário ( ) sim ( x ) não	
Coordenadas UTM: 23 K 784481.00 m E; 7507466.00 m S até 23 K 784199.00 m E; 7507535.00 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	Construção		comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
	transformação de uso		industrial
x	Outros: Extensão de rede de energia elétrica.		Outros: rural

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM ( ) NÃO ( x )	
	declividade média		Olho d'água
x	área plana		poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros: Montanhoso		rede de abastecimento
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: ( x ) Sim ( ) não		2.3.1. Tipo:	
x	arbórea	x	nativa
x	arbustiva	x	exótica
x	herbácea		invasora
x	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	x	Unidade de Conservação APA da Bacia do Rio São João/Mico Leão Dourado
x	argiloso		
	turfoso	x	Área de Preservação Permanente
x	arenoso		
	Outros		Orla
			Outros:



## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA  
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL – CIA

Fls.2 de 4

## 3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>	<input type="checkbox"/>	próximo a bem tombado - Qual?
<input type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Rodovia</u> - Qual?
<input type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input type="checkbox"/>	<u>pavimentado</u>	<input type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>	<input type="checkbox"/>	<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
<input type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>	<input type="checkbox"/>	<u>centro comercial</u>
<input type="checkbox"/>	estação de tratamento de esgoto	<input type="checkbox"/>	gasoduto, oleoduto
<input type="checkbox"/>	Outros	x	<u>Outros: propriedades rurais.</u>

## 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( x )		NÃO ( )	
		SIM ( x )	
		NÃO ( )	
<input type="checkbox"/>	poda radical	Descrição: Haverá necessidade de realizar a poda de 9 árvores.	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
x	Outros: Poda		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( )		NÃO ( x )	
		SIM ( )	
		NÃO ( x )	
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	risco de assoreamento/carreamento
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	arruamento
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>		x	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	material terroso
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros:

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	<u>resíduo industrial / químico</u>	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA  
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL – CIA

Fls.3 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



Figura 1: Localização do empreendimento e corpo hídrico.

Registro da Vistoria

a) Rede existente.



b) Vista do trajeto





Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ - Tel/Fax: (22) 2778-1099

MCA/RJ

PROCESSO Nº 5415/2020

FLS 55

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA  
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL – CIA

Fls.4 de 4

c) Continuação trajeto – árvore a ser podada



d) Padrão a receber energia



Foi possível observar que a rede seguirá pela margem da estrada existente, sendo necessário realizar apenas poda de árvores.

Casimiro de Abreu, 01 de outubro de 2020.

**Shana Ricão da Cruz**  
Fiscal Ambiental  
Matrícula Nº 10.153

**Marcelo Ferreira Faria**  
Diretor do Departamento de  
Fiscalização Ambiental  
Portaria nº 0324/2017