



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls.1 de 3

Processo nº 8005/19		Data/hora: 15/08/19 9:00h
Requerente: Point 2019 Comércio e Serviços LTDA.		CNPJ: 33.050.071/0001-58
Empreendimento: Escritório		Localidade: Santa Ely
Código da Atividade (CNAE): 46.39-7-01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.		Tel:
Local: Rua Pastor Luis Laurentino da Silva		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 790643.93 m E; 7510693.04 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	x	<u>comercial</u>
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso		industrial
x	<u>Outros: escritório</u>		Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	entre as cotas		
x	declividade média		Olho d'água
x	<u>área plana</u>		poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros:		<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea		nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva		exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea		invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	x	Zona urbana
x	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso		Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso		
<input type="checkbox"/>	Outros		<u>Outros:</u>

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 8005/19
RUBRICA A FLS 32



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls.2 de 3

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		<u>Rodovia</u> - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pavimentado</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>escola</u> , <u>templo religioso</u> , hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		<u>centro comercial</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM (x)	NÃO ()
	poda radical	Descrição: A atividade não prevê danos à vegetação arbórea.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	risco de acidente geotécnico	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:
	risco de assoreamento/carreamento		
	formação de talude		
	arruamento		
	impermeabilização do solo		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / <u>químico</u>		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros

PMCA/RJ
 PROCESSO Nº 8005119
 RURRICA LA FLS 33



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls.3 de 3

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth. Corpo hidrico existente.



Figura 1: Localização do empreendimento.

Não vislumbramos impactos ao meio ambiente. Nenhuma atividade prevista é desempenhada no cal, apenas escritório.

Casimiro de Abreu, 13 de agosto de 2019.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de
Fiscalização Ambiental
Portaria n° 0324/2017