



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 RELATÓRIO DE VISTORIA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls. 1 de 6

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Processo nº 5519/2020 | | Data/hora: 09/09/2020 10:00h |
| Requerente: Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Casimiro de Abreu e Região. | | CNPJ: 36.226.233/0001-54 |
| Empreendimento: Reciclagem de Materiais. | | Distrito: Sede |
| Código da Atividade: CNAES: 3811-4/00 Coleta de Resíduos Não Perigosos; 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio; 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio; 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos; 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | | Tel: (22) 2778-1099 |
| Local: Rodovia BR 101, 241, Galpão A e B. Pedro Rates Bastos, Casimiro de Abreu. | | Outros: ----- |
| <input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular | Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/> | |
| Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria | Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não | |
| Coordenadas UTM: 23 K 787992.61 m E; 7511770.30 m S. | | |

1. Características do Empreendimento

| 1.1. Atividade | | 1.2. Tipologia da Ocupação: | |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Construção | X | <u>comercial</u> |
| <input type="checkbox"/> | acréscimo em edificação existente/ ampliação | | residencial |
| X | transformação de uso | X | industrial |
| <input type="checkbox"/> | Outros: Regularidade de Operação e Gestão | | Outros: |

2. Caracterização da área:

| 2.1. Relevo: | | 2.2. Recursos Hídricos: | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | SIM () | NÃO (x) |
| <input type="checkbox"/> | entre as cotas | | nascentes |
| <input type="checkbox"/> | declividade média | | poço |
| X | <u>área plana</u> | | córregos, rios, lagos, canal |
| <input type="checkbox"/> | área de baixada | | <u>rede de abastecimento</u> |
| <input type="checkbox"/> | Outros | | caminhão pipa (cisterna) |

| 2.3. Vegetação: () Sim (X) não | | 2.3.1. Tipo: | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | arbórea | | nativa |
| <input type="checkbox"/> | arbustiva | | exótica |
| <input type="checkbox"/> | herbácea | | invasora |
| <input type="checkbox"/> | gramíneas | | pastagem |

| 2.4. Solo: | | 2.5. Localização: | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | rochoso | Unidade de Conservação | X Zona urbana |
| <input type="checkbox"/> | <u>argiloso</u> | | Zona de expansão urbana |
| <input type="checkbox"/> | turfoso | Área de Preservação Permanente | Zona rural |
| <input type="checkbox"/> | arenoso | | |
| X | Outros: Impermeabilizado | Orla | <u>Outros:</u> |



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 RELATÓRIO DE VISTORIA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls. 2 de 6

3. Características do entorno:

| 3.1. Infraestrutura: | | 3.2. Circunvizinhança | |
|----------------------|---|-----------------------|--|
| x | <u>abastecimento de água</u> | | próximo a bem tombado - Qual? |
| x | <u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u> | x | <u>Rodovia - Qual?</u> BR 101 |
| x | rede de esgoto | | vizinho de posto de abastecimento |
| x | <u>pavimentado</u> | | postos de saúde, clínicas, hospitais |
| x | <u>galeria de águas pluviais</u> | | <u>escola, templo religioso, hotel</u> |
| x | <u>iluminação pública</u> | | <u>centro comercial</u> |
| x | estação de tratamento de esgoto | | gasoduto, oleoduto |
| | Outros | x | <u>Outros:</u> residências e comércios |

4. Caracterização de possíveis problemas:

| 4.1. Danos à Vegetação: | | 4.1.1. Fragmentos de Vegetação | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| SIM () NÃO (x) | | SIM () NÃO (x) | |
| | poda radical | Descrição: ----- | |
| | supressão | | |
| | queimada | | |
| | anelamento | | |
| | por aterro | | |
| | Outros | | |

| 4.2. Movimentação de Terra | | 4.2.1. Tipologia do Aterro: | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| SIM () NÃO (x) | | SIM () NÃO (x) | |
| | corte | | risco de acidente geotécnico |
| | aterro | | risco de assoreamento/carreamento |
| | formação de talude | | arruamento |
| | impermeabilização do solo | | Outros |
| | | | restos de construção civil |
| | | | material terroso |

| 4.3. Poluição Hídrica: | | 4.4. Poluição Atmosférica: | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| x | <u>despejo de esgoto doméstico</u> | | particulado |
| | <u>resíduo industrial / químico</u> | | ação de fogo / queimada |
| | Outros: | | Outros |



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fis. 3 de 6

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.




Registro da Vistoria:

(A) Vista da Fachada



(B) Local de recebimento e ao fundo área a esteira.





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls. 4 de 6

(C) Prensa hidráulica




(D) Empilhadeira



(E) Esteira



(F) Esteira





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fis. 5 de 6

(G) Suporte para carregamento



(H) Escritório



(I) Local de depósito



(J) Saída do material



(K) Banheiro externo



(L) Caixa de gordura



Fotos: Vistoria.



| |
|-----------------------|
| PMCA/RJ |
| PROCESSO Nº 5519/2020 |
| FLS. 96 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls. 6 de 6

Foi constatado em vistoria que a atividade não apresenta riscos ao meio ambiente.
Foram observados os mecanismos de segurança contra incêndio.

Casimiro de Abreu, 10 de setembro de 2020.

Shana Ricão da Cruz
Fiscal Ambiental
Matrícula N° 10.153

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017