



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ - Tel/Fax: (22) 2778-1099

PMCA/RJ

PROCESSO Nº 13.022/2019  
Casimiro de Abreu  
Trabalha por Nossa Gente  
FLS. 41

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar Km 61 s/n° - Vargem Grande - Casimiro de Abreu/ RJ - CEP 28.860-000 -  
Telefax: (22) 2778-1732 e-mail: meioambientepmca@gmail.comRELATÓRIO DE VISTORIA  
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 1 de 4

<b>Processo nº 13022/19</b>		Data/hora: 14/04/2020 15:00
Requerente: <b>AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A</b>		CNPJ: 33.050.071/0001-58
Empreendimento: 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica		Bairro: Sede
Código da Atividade: <b>UNIDADE:</b> 35.11.24 - Implantação de linha de Distribuição de Energia Elétrica de média tensão (1kV < V < 69kV)		
Local: Estrada Serramar, S/N, Canto das Siriemas		Outros: -----
(x) Área Pública	Possui Licença: ( ) sim ( x ) não	
(x) Área Particular	LAS( ) - CA ( )	
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário ( ) sim ( x ) não	
Coordenadas: 23 K 784486.00 m E; 7509036.54 m S		

## 1. Características do Empreendimento:

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	<u>construção</u>		comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
	transformação de uso		industrial
x	outros		<u>outros -</u>

## 2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
x	entre as cotas	SIM ( ) NÃO ( x )	
x	<u>declividade média</u>		nascentes
	área plana		poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos
	outros		rede de abastecimento
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
x	<u>arbórea</u>	x	<u>nativa</u>
x	<u>arbustiva</u>	x	<u>exótica</u>
x	herbácea		invasora
x	<u>gramíneas</u>		<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	x	Unidade de Conservação - APA do Macaé de Cima.
x	<u>argiloso</u>		zona urbana
	turfoso		zona de expansão urbana
x	arenoso		Área de Preservação Permanente
	outros	x	<u>zona rural</u>
			na orla
			outros



## RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 2 de 4

### 3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança:	
<input type="checkbox"/>	abastecimento de água	<input type="checkbox"/>	próximo a bem tombado - Qual?
<input type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input type="checkbox"/>	Rodovia – Qual?
<input type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input type="checkbox"/>	pavimentado	<input type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input type="checkbox"/>	galeria de águas pluviais	<input type="checkbox"/>	escola, templo religioso, hotel
<input type="checkbox"/>	iluminação pública	<input type="checkbox"/>	centro comercial
<input type="checkbox"/>	estação de tratamento de esgoto	<input type="checkbox"/>	gasoduto, oleoduto
<input type="checkbox"/>	outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Propriedades rurais

### 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:			4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( x )		NÃO ( )	SIM ( x )	NÃO ( )
<input checked="" type="checkbox"/>	poda		Descrição: Na área predomina paisagem antropizada com pastagens e cultivos agrícolas e formações florestais no entorno.	
<input type="checkbox"/>	supressão			
<input type="checkbox"/>	queimada			
<input type="checkbox"/>	anelamento			
<input type="checkbox"/>	por aterro			
<input type="checkbox"/>	outros			

4.2. Movimentação de Terra:			4.2.1. Tipologia do Aterro:		
SIM ( )		NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )	
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	risco de assoreamento/carreamento	<input type="checkbox"/>	material terroso
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	arruamento	<input type="checkbox"/>	outros
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	outros	<input type="checkbox"/>	

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	outros	<input type="checkbox"/>	outros





## RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 3 de 4

### 5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

#### ANEXO I




Figura 1: Vista aérea da área a ser Implantada a rede de energia.

A área a sofrer intervenção está inserida nos limites da APA do Macaé de cima.

Não foram identificados corpos hídricos naturais nem nascentes.

As imagens abaixo apresentam o registro da vistoria realizada.

Não há previsão de impacto à vegetação existente, sendo o trajeto pela estrada existente.





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar Km 61 s/nº - Vargem Grande - Casimiro de Abreu/ RJ - CEP 28.860-000 -  
Telefax: (22) 2778-1732 e-mail: meioambientepmca@gmail.com

RELATÓRIO DE VISTORIA  
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 4 de 4

a) Rede existente.



b) Trajeto.



c) Trajeto



d) Padrão de futura Residência a ser atendida.



Figura 2: Registro da Vistoria

Casimiro de Abreu, 14 de abril de 2020.

**Marcelo Ferreira Faria**

Diretor do Departamento de Fiscalização  
Ambiental  
Portaria nº 0324/2017