



RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Processo nº 7997/2021		Data/hora: 27/01/2021 às 9hs.
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU		CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Limpeza e Desassoreamento de Corpos Hídricos Naturais e Artificiais no município		Bairro: -----
Atividade: <i>Limpeza e desassoreamento de curso d'água</i>		Tel: -----
Local: Rodovia Governador Mário Covas - BR101 - KM 206 - Lote 08 - Quadra D		Outros: -----
(x) Área Pública	Possui Licença: (x) sim () não	
() Área Particular	LAS () - CA ()	
() fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas UTM:		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Transformação de uso	<input type="checkbox"/>	Industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Limpeza e Desassoreamento de Corpos Hídricos Naturais e Artificiais	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Urbana, Expansão Rural

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	SIM (x) NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	Olho d'água
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input checked="" type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento

3. Vegetação: (x) Sim () não

<input checked="" type="checkbox"/>	arbórea	2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:			
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação - APA da Bacia do Rio São João/ Mico-Leão-Dourado	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona de Amortecimento da Reserva Biológica Poço das Antas	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona de Amortecimento da Reserva Biológica União	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	





**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 799728
RUBRICA [assinatura] FLS 46

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? BR 101 / RJ 142
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	galeria de águas pluviais	<input checked="" type="checkbox"/>	escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública	<input checked="" type="checkbox"/>	centro comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: não pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: propriedades rurais e cemitério.

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico	<input checked="" type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: material lixiviado.	<input type="checkbox"/>	Outros:

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local





**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

ANEXO I

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 7997/29
RUBRICA [assinatura] FLS. 27



Imagem 1: Imagem de localização obtida através do Programa Google Earth.





**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL**

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 2997/21
RUBRICA <i>Quero</i> PLS 48



Imagem 2: Imagem de localização obtida através do Programa Google Earth.





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Departamento de Fiscalização Ambiental
Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



PREFEITURA DE
CASIMIRO DE ABREU



RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Corpo Hídrico	Extensão (m)	Coordenadas UTM do Início	Coordenadas UTM do Fim
Rio Indaiáçu	8.226,50	23K 787610.74 m E 7512389.18 m S	23K 788337.51 m E 7504656.46 m S
Córrego Vargem Grande	1.207,00	23K 788240.29 m E 7511922.58 m S	23K 788252.63 m E 7510956.11 m S
Córrego Olaria	3.182,00	23K 7867830.70 m E 7611648.13 m S	23K 788406.78 m E 7508920.53 m S
Rio Dourado	2.780,00	23K 801858.71 m E 7512702.46 m S	23K 800430.39 m E 7510424.46 m S
Canal Martins	1.300,00	24K 192249.77 m E 7505674.18 m S	24K 191654.81 m E 7504512.38 m S
Canal dos Medeiros	3.506,00	24K 192799.32 m E 7503669.27 m S	24K 192366.21 m E 7500269.35 m S
Canal de Drenagem Professor Souza	370,00	23K 795242.64 m E 7509683.24 m S	23K 795491.10 m E 7509557.84 m S
Canal de Drenagem Peixe Dourado I	950,00	24K 193028.36 m E 7500802.52 m S	24K 193281.17 m E 7501609.11 m S
Canal do Cessa	3.600,00	23K 791348.26 m E 7500875,90 m S	23K 793178.18 m E 7506297.01 m S
Córrego dos Quarenta	5.100,00	23K 780841.30 m E 7510558.23 m S	23K 780935.71 m E 7513166.88 m S
Tabicú	2.300,00	23K 787054.51 m E 7508987.05 m S	23K 788153.89 m E 7507196.50 m S
Canal Indaiáçu Mirim	1.544,00	23K 789103.00 m E 7511622.22 m S	23K 788494.80 m E 7510393.78 m S
Córrego Marruá	2.400,00	23K 790762.04 m E 7509571.32 m S	23K 788438.92 m E 7509062.98 m S



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Departamento de Fiscalização Ambiental
Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



PREFEITURA DE
**CASIMIRO
DE ABREU**

PMCA	PROCESSO Nº 7997/21
RUBRICA	PLS 50

RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde tivemos a oportunidade de observar que os locais em questão para as pretendidas intervenções apresentam características urbanas de expansão urbanas e rurais, inseridas no domínio abrangido pelo bioma da Mata Atlântica, nos limites da Unidade de Conservação - APA da Bacia do Rio São João/ Mico-Leão-Dourado, e nas Zonas de Amortecimento das Reserva Biológica Poço das Antas e Reserva Biológica União, fisicamente, apresentam locais e trechos com relevo plano.

Casimiro de Abreu, 27 de julho de 2021.

Thainá de Oliveira Domingues

THAINÁ DE OLIVEIRA DOMINGUES
Assistente - 4
Matrícula: 14.097
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA: 2021102729