



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE - CAI



Processo nº 14.139/2021	Data/Hora: 20/04/22 às 10:00hs
Requerente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	CNPJ: 90.400.888/3343-50
Empreendimento: Agência Bancária	Localidade: Centro (Barra de São João)
Código da Atividade (CNAE): 64.22-1/00 - Bancos Múltiplos, com carteira comercial.	Tel: (21) 98179-0739
Local: Rodovia Amaral Peixoto - N° 1.100 - Centro (Barra de São João) - Casimiro de Abreu	Outros: -----
() Área Pública (x) Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA ()
() fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário (x) sim () não
Coordenadas UTM: 24K 192476.18 m E 7499316.02 m S	

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	x	<u>comercial</u>
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso		industrial
x	<u>Outros: Agência Bancária</u>		Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	declividade média		Olho d'água
x	<u>área plana</u>		poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros:	x	<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: () Sim (x) não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea		nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva		exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea		invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	x	Zona urbana
x	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso		Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso		
<input type="checkbox"/>	Outros		Outros:



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE - CAI



ANEXO I



Imagem 1: Imagem de localização obtida através do Programa Google Earth.




Imagem 2: Fechada do empreendimento.



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE - CAI



PMCA/RJ
PROCESSO Nº 14139/21
RUBRICA *Arquivo* FL 51

Imagem 6: Área de serviço.




Imagem 7: Copa.





RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO AMBIENTAL DE INEXIGIBILIDADE - CAI



6. CONCLUSÃO

Na oportunidade da vistoria, realizada juntamente com o Representante Legal Sr. Ighor Mendonça Lauria, não vislumbramos impactos ao meio ambiente em nenhuma atividade prevista é desempenhada no local, sendo apenas atividades de escritório.

Casimiro de Abreu, 01 de Agosto de 2022.

THAINÁ DE OLIVEIRA DOMINGUES
Assistente - 4
Matricula: 14.097

Marielle Grativol
Assessor Especial -2
Matricula: 14873