



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL COMUNICADA**

Processo nº 209/2022	Data/hora: 07/02/2022
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU	CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: <i>Construção de ponte e travessia sobre curso d'água</i>	Bairro: Ipuca
Código da Atividade: <i>Código INEA 26.04.11</i>	Tel: -----
Local: Estrada da Ipuca	Outros: -----
(x) Área Pública () Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA ()
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não
Coordenadas Geográficas UTM: 23 K 789060.00 m E 7510957.00 m S	

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	construção		comercial
	acréscimo em edificação existente/ ampliação	x	residencial
	transformação de uso		industrial
x	Outros: <u>Construção de ponte e travessia sobre curso d'água</u>		Outros: -----

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM (x) NÃO ()	
	declividade média		nascentes
x	<u>área plana</u>		poço
	área de baixada	x	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
	Outros: -----		rede de abastecimento
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
x	<u>arbórea</u>	x	<u>nativa</u>
x	<u>arbustiva</u>	x	<u>exótica</u>
x	<u>herbácea</u>		invasora
x	<u>gramíneas</u>	x	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso		Unidade de Conservação
x	<u>argiloso</u>		Zona urbana
	turfoso	x	<u>Área de Preservação Permanente</u>
	arenoso		Zona de expansão urbana
	Outros: -----		Zona rural
			Outros:
			Orla



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL COMUNICADA**

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	<u>Outros: não pavimentado</u>	x	<u>Outros: propriedades rurais</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros: -----		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x)	NÃO ()	SIM (x)	NÃO ()
	corte		restos de construção civil
x	<u>aterro</u>	x	<u>material terroso</u>
	formação de talude		Outros; -----
	impermeabilização do solo		
	risco de acidente geotécnico		
	<u>risco de assoreamento/carreamento</u>		
	arruamento		
	Outros: -----		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico	x	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros: -----		Outros: -----

cm




RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL COMUNICADA

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local ANEXO I



Imagem 01: Localização obtida através do Programa Google Earth.





**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL COMUNICADA**




Imagem 03: Parte da ponte quebrada, sinalizada com cavaletes.

Casimiro de Abreu, 08 de Fevereiro de 2022.

Carla Larissa Regly Marchon
CARLA LARISSA REGLY MARCHON
Assistente - 2
Matrícula: 14.298
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA: 2020107589