



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E ALTA TENSÕES
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU

Processo nº 8392/2020		Data/hora: 16/08/2021
Requerente: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		CNPJ: 33.050.071/0001-58
Empreendimento: Distribuição/Ligação de Energia Elétrica		Bairro: Extensão Rio Dourado
Código da Atividade: Implantação de linhas de distribuição de energia elétrica de média e alta tensões - 28.06.10 (Código INEA) e Distribuição de energia elétrica 3514-0/00 - (Código CNAE)		Tel: -----
Local: Rodovia Serramar, RJ 162. Loteamento Portal do Vale		Outros: -----
() Área Pública	Possui Licença: (X) sim () não	
(X) Área Particular	LAS (X) - CA ()	
() fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário (x) sim () não	
Coordenadas UTM: 23K 804730.96 m E 7512014.50 m S		

1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Transformação de uso	<input type="checkbox"/>	Industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Distribuição de Energia Elétrica	<input type="checkbox"/>	Outros:

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	SIM () NÃO (X)
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	Olho d'água
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>	outros	<input type="checkbox"/>	Orla



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E ALTA TENSÕES
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU**

3. CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	x	Rodovia - Qual? Rodovia Serramar - RJ 162
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
x	Outros: não pavimentado		Outros:

4. CARACTERIZAÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	risco de acidente geotécnico		restos de construção civil
	risco de assoreamento/carreamento		material terroso
	arruamento		Outros
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros		Outros

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



RELATÓRIO DE VISTORIA
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E ALTA TENSÕES
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU
ANEXO I



Imagem 01: Imagem de localização, obtida através do Programa Google Earth.



Imagem 02: Postes para implantação da rede de distribuição de energia elétrica.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rodovia RJ 142 - Estrada Serramar - Km 61 S/Nº - Vargem Grande - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCE E POR VOCE - SUSTENTABILIDADE

**RELATÓRIO DE VISTORIA
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E ALTA TENSÕES
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU**



Imagem 03: Foto da placa de implantação do loteamento.

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na data constante ao cabeçalho do presente documento e acompanhada pelo responsável.

Tivemos a oportunidade de observar que o local em questão para as pretendidas intervenções apresenta características plana e com edificações.

Verificamos a existência de vegetação significativa, com espécies arbóreas frutíferas e nativas da região.

A área circunvizinha possui posteamento e oferecimento regular do serviço de distribuição/oferecimento de energia elétrica.

Casimiro de Abreu, 17 de Novembro de 2021.


CARLA LARISSA REGLY MARCHON
Assistente - 2
Matrícula: 14.298
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA: 2020107589


THAINA DE OLIVEIRA DOMINGUES
Assistente - 4
Matrícula: 14.097
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA: 2021102729