



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fis.1 de 4

Processo nº 4363/19		Data/hora: 26/06/2019 às 10:30h
Requerente: Adilson Pinheiro		CPF: 002.168.687-42
Empreendimento/ Código da Atividade: 4311-8/02 – Preparação de Canteiro e limpeza de terreno.		Distrito: Sede/Casimiro de Abreu
Local: Estrada Ypuca Km 02, Lt 08.		Tel: (22) 99829-7206
		Outros: -----
() Área Pública (x) Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LPI () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário (x) sim () não
Coordenadas UTM: 23K 790505.12 m E; 7510414.96 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Limpeza mecanizada	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM (x)	NÃO ()
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área plana	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Outros:

2.3. Vegetação: SIM (x) NÃO ()		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input checked="" type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação – APA da Bacia do Rio São João/Mico Leão Dourado.
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso		
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente
<input type="checkbox"/>	arenoso		
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Orla
		<input type="checkbox"/>	Zona urbana
		<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
		<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
		<input type="checkbox"/>	Outros





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls.2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual? RJ 142
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	x	<u>Outros: Propriedades rurais.</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
	poda radical	Observações: Não existe intervenção a vegetação arbórea.	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (x) NÃO ()		SIM () NÃO (x)	
x	corte		restos de construção civil
x	aterro	x	<u>material terroso</u>
	formação de talude		Outros
	<u>impermeabilização do solo</u>		Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	x	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico (Material percolado)		ação de fogo / queimada
	<u>Outros: assoreamento</u>	x	Outros: emissão de vapores de combustíveis

5. Observações Gerais:

Trata-se de intervenção de impacto poluidor insignificante para nivelamento de área irregular, não localizada em APP a ser destinada para a construção da moradia do requerente.

PMCA/RJ

PROCESSO Nº 9363/19




SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

PROCESSO N° 4363/19
RUBRICA A FLS 30

Fis.3 de 4

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



UTM: 23K 790505.12 m E; 7510414.96 m S.

Registro Fotográfico de vistoria



a) Vista da área de intervenção.



b) área de depósito de excedente de material.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Fls.4 de 4

c) Área de APP



d) Cerca delimitando APP.



Casimiro de Abreu, 28 de junho de 2019.

Vivian Pinto Bickel

Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização Ambiental
Matrícula N° 6253

Marcelo Ferreira Faria

Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de
Fiscalização Ambiental
Portaria nº 0324/2017

PMCA/RJ
PROCESSO N° 4363119
DATA <i>A</i> FLS 31