



## RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 1 de 4

<b>Processo nº 4773/2014</b>		Data/hora: 06/06/14 10:00h
Requerente: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu		CIC/CNPJ: 29.115.458/0001-78
Empreendimento: Pavimentação de Vias Urbanas (Impermeabilização)		Bairro: Loteamento Jardim Miramar
Código da Atividade: 33.61.30		Tel: (22) 2778 - 9800
Local: Ruas Elias Ramos, São João, Dinorah Mendonça, Da Cruz, Nilo Peçanha, São Sebastião e Do Telégrafo.		Outros: -----
( x ) Área Pública ( ) Área Particular	Possui Licença: ( ) sim ( x ) não LAS ( x ) - CA ( )	
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário ( ) sim ( x ) não
Coordenadas UTM: 24K 192886.25 m E e 7502806.76 m S		

### 1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: <u>Obra Pública</u>

### 2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM ( x ) NÃO ( )
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	rede de abastecimento
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: <u>Zona Mista 3 - ZM3 e parte em Zona Residencial 3 - ZR3</u>

*[assinatura]*



## RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 2 de 4

### 3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>escola, templo religioso, hotel</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: residências, associação de moradores e comércio</u>

### 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical	Descrição:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( x )	NÃO ( )	SIM ( x )	NÃO ( )
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>corte</u>		restos de construção civil
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>aterro</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>material terroso</u>
	formação de talude	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros
	impermeabilização do solo		
	risco de acidente geotécnico		
	risco de assoreamento/carreamento		
	<u>arruamento</u>		
	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros		Outros

### 5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

Casimiro de Abreu, 10 de junho de 2014.

*P/ Sandro Jardim Maurino*  
 Alex Sandro Jardim Maurino  
 Assistente III  
 Matrícula Nº 10985  
 Município de Casimiro de Abreu/RJ  
 Shana Ricão da Cruz  
 Fiscal Ambiental  
 Matrícula 10153

*Adriana Sodré Couto*  
 Adriana Sodré Couto  
 Diretora de Fiscalização Ambiental  
 Portaria nº 0479/2011





## RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 3 de 4

### ANEXO I



*[Handwritten signature]*





### RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fis. 4 de 4

Rua da Cruz e Rua do Telégrafo



Rua Dinorah Mendonça e Rua São Sebastião



Rua São João e Rua Nilo Peçanha



Rua Elias Ramos



AK