



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.1 de 4

Processo nº 2441/18		Data/hora: 02/03/2020 às 11:00h
Requerente: Posto Litorâneo LTDA – EPP.		CNPJ: 27.600.394/0001-75
Empreendimento/ Código da Atividade: 47.31-8-00 Comércio Varejista de Combustíveis Automotores; 47.32-6-00 Comércio Varejista de Lubrificantes.		Distrito: Barra de São João
Local: Rodovia Amaral Peixoto, 666, Barra de São João, Casimiro de Abreu - RJ.		Tel: _____
() Área Pública (x) Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LPI () - CA ()	Outros: _____
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não	
Coordenadas UTM: 24 K 192342.61 m E; 7498866.20 m S		

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 2441/18
FLS 350

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	X	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
X	Outros: Regularização	x	Outros: Posto de serviço

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	poço
X	área plana	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Outros:..

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (x)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:		
<input type="checkbox"/>	rochoso	Unidade de Conservação - Zona de Amortecimento da Reserva Biológica de Poço das Antas	X	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso		<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso		<input type="checkbox"/>	Zona rural
X	arenoso	Área de Preservação Permanente	<input type="checkbox"/>	Outros: Zona Mista
<input type="checkbox"/>	Outros	Orla	x	



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ - Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fls.2 de 4

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - Qual? RJ 106
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, <u>hospitais</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública		centro comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	fossa/ filtro/ sumidouro		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: residências</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	poda radical	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PMCA/RJ PROCESSO Nº <u>2441/2018</u> RUBRICA <u>[assinatura]</u> FLS <u>351</u> </div>	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO ()	
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	<u>material terroso</u>
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros
<input type="checkbox"/>	<u>impermeabilização do solo</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico		
<input type="checkbox"/>	risco de <u>assoreamento/carreamento</u>		
<input type="checkbox"/>	<u>arruamento</u>		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>particulado</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico (Material percolado)		ação de fogo / queimada
	<u>Outros: assoreamento</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: emissão de vapores de combustíveis

5. Observações Gerais:

Trata-se de posto em operação. Não foi observado corpos hídricos nem nascentes nas proximidades, sendo o solo impermeabilizado. Foi observados poços de monitoramento, canaletas de contenção em bom estado, sem rachaduras no piso da área de abastecimento.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ - Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

6. Anexo I – Imagem Google Earth.

PROCESSO Nº 2441/2018 Fls. 3 de 4

RUBRICA *W* FLS 352




24 K 192341.82 m E; 7498868.46 m S

Registro Fotográfico de vistoria

a) Vista de abastecimento



b) Bombas de abastecimento



c) Poço de monitoramento

d) Caixa separadora de água e óleo



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PROCESSO Nº 2441/2018
RUBRICA JB Fis. 4 de 4 353



e) Suspiro dos tanques



f) tanques subterrâneos



FIGURA 2: Registro da Vistoria.

Casimiro de Abreu, 03 de março de 2020.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Mat. 6253/2018

Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2018