



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fls. 1 de 4

Processo nº 4520/18		Data/hora: 19/06/18 09:00h
Requerente: CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS		CNPJ: 15.811.119/0001-11
Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES.		Bairro: Santa Irene
Código da Atividade: 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA		Tel: (11) 5501-4260
Local: Loteamento Santa Irene, Quadra 06, Lote 107.		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input checked="" type="checkbox"/> fechado <input type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 24 K 193054.00 m E; 7501258.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Construção	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>comercial</u>
	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso		industrial
	<u>Outros: Regularidade de Operação</u>		Outros

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hidricos:	
	entre as cotas	SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
	declividade média		nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>		poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros		<u>rede de abastecimento</u>
		<input checked="" type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> não		2.3.1. Tipo:	
	arbórea		nativa
	arbustiva		exótica
	herbácea		invasora
	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso	Unidade de Conservação:	<input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
	turfoso	Área de Preservação Permanente	Zona rural
	arenoso		
	Outros	Orla	<u>Outros:</u>



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodovia - RJ 106
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	galeria de águas pluviais	<input checked="" type="checkbox"/>	escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública	<input checked="" type="checkbox"/>	centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: residências

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	poda radical	Descrição: -----	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM () NÃO (x)		SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	risco de assoreamento/carreamento
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	arruamento
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	Outros
		<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
		<input type="checkbox"/>	material terroso

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico	<input type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	Outros



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fis. 3 de 4

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth.



FIGURA 1: Localização da torre em relação ao entorno.



FIGURA 2: Localização da torre em relação a corpo hídrico.



RELATÓRIO DE VISTORIA
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL - CIA

Fis. 4 de 4

(A) Vista do local onde será instalada a torre.



(B) Vista do local onde será instalada a torre.



(c) Vista do local onde será instalada a torre.



FIGURA 3: Registro fotográfico da Vistoria.

A torre respeita os limites das APP do entorno. Não há supressão de vegetação a ser realizada.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização Ambiental
Matrícula N° 6253

Casimiro de Abreu, 10 de junho de 2018.
Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº324 /2017